



بيانات العميل والسيارة			
Jeep Cherokee 2011 3rd Category			موديل السيارة
188730	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
المعادي	المرور	2026-04-27	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
6	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	3700	سعة المحرك
6	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓ كراسي أمامية	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحاله ضعيفة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش مع معجون	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خبطات)
السقف	● فبريكة (الدهان متآكل)	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خبطات)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● رش مع معجون	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● رش مع معجون	قائم خارجي أمامي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (الدهان متآكل)
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● كسر في الغطاء	مراية الباب الأمامي شمال	● كسر في الغطاء
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	يوجد استيكر اسود بالسقف ولم يستدل علي حالة الدهان		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● تم التغيير	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد
كشافات إشاره أمامي	● الباغة مصفرة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى	اثر فك وتركيب بالصدر الامامي		
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يوجد كسر	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يوجد عطل	كاميرات	● يوجد عطل
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● قطع /كسر / شرح /تلف
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● أثار فك وتركيب	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع/كسر /شرح /تلف
فرش الباب الخلفي يمين	● أثار فك وتركيب	فرش الباب الخلفي شمال	● أثار فك وتركيب
فرش كرسي أمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كنبه خلفي	● قطع /كسر /شرح /تلف	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● أثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	● أثار فك وتركيب
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● تلف الشماستين الاماميه	مراية الزجاج الامامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	صوت عند غلق وفتح فتحة السقف - فقد في احدي حساسات الركن الخلفية - شاشة الصالون لاتعمل		

حالة الميكانيكا						
						كشف مرئي (المحرك والحوض)
حالة المحرك المرئية		● آثار فك وتركيب وأعمال إصلاح		مستوى زيت المحرك		● طبيعي
لون زيت المحرك		● بترولي		لون العادم		● لا يوجد
حالة الفتيس المرئية		● طبيعي		حالة التربو المرئية		● لا يوجد
حالة التوربيدو		● جيدة		حالة ضفيرة الكهرباء		● جيدة
						ملاحظات أخرى
						كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2						
غرفة1		غرفة2		غرفة3		غرفة4
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2						
غرفة1		غرفة2		غرفة3		غرفة4
كبس المحرك%		0.00		كفاءة المحرك		● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لا يوجد ملاحظات				
						الفتيس / علبة التروس
حركة عصاية الفتيس		طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه		● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات		● لا يوجد				
						ملاحظات أخرى
						دورة التبريد
مستوى سائل التبريد		● طبيعي		حالة سائل التبريد		● مياه عاديه نظيفه
حالة دورة التبريد خارج الردياتير		● طبيعي		حالة الرادياتير		● طبيعي
حالة مروحة التبريد		● طبيعي				
						ملاحظات أخرى
						بنود الصيانة الدورية
حالة سيور المجموعة الخارجية		● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية		● لا يوجد
فلتر الهواء		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات		● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات		● يتم التغيير مع موعد الصيانة				
						ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● بحالة جيده	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيده	كرونة خلفية	● بحالة جيده	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● رجيّة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~25%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 25%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيده)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● رجيّة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتيس
			ملاحظات أعطال الفتيس
B1C3F	يوجد أعطال رئيسية	●	أعطال الايرياج
كود عطل مسجل خاص بايرياج حزام السائق			ملاحظات أعطال الايرياج
(C1502 - B1296)	يوجد أعطال رئيسية	●	أعطال كنتrolات أخرى
كود عطل مسجل خاص بحساس ضغط الكاوتش-(كود عطل مسجل خاص بالحساسات الخلفية)			ملاحظات أعطال كنتrolات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● لمبة الايرياج مضاءة	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
لمبة الايرياج مضاءة+ لمبة ضغط الاطارات			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● بحالة جيدة
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد كوريك	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● موجود
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	تم تركيب كاميرا خلفية وشاشة (6 بوصة)- تم تركيب شاشةصالون
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : لا يوجد كوريك



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الكاسيت / الراديو / الشاشة : يوجد كسر



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرح/تلف



شماسات أمامية : تلف الشماسيتين الاماميه



الكونسول الوسط : قطع /كسر/ شرخ /تلف



السقف : فبريكة (الدهان متاكل)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (الدهان متاكل)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرايبش)



مراية الباب الأمامي شمال : كسر في الغطاء



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خبطات)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايبش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



مراية الباب الأمامي يمين : كسر في الغطاء



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرايبش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرايبش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرايبش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



الشماسات الامامية : تلف الشماستين الاماميه



اكصدام امامي : رش مع معجون (خبطات)



اكصدام خلفي : رش مع معجون (خبطات)



السقف : فبريكة (الدهان متاكل)



حساسات ركن خلفية : فقد في احد الحساسات



فيش الباب الامامي يمين : غير مثبتة



تم تركيب شاشة صالون : لاتعمل



فرش كنبه خلفي : قطع /كسر /شرخ /تلف