



بيانات العميل والسيارة			
BMW 740 2020 1st Category			موديل السيارة
133264	قراءة العداد	فيرانى	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
الجزيرة	المرور	2025-12-07	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
6	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	3000	سعة المحرك
8	عدد الابرماج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	✓ بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
حساسات وكاميرات Bird Eye و اوتو بارك	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
20	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كراسي أمامية وخلفية	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓ كراسي أمامية وخلفية	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	✓ أمامي + خلفي	كراسي ماساج
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 10 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلى
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرايش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرايش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خبطات)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الخلفي يمين	● تم التغيير (فبريكة)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
قائم خارجي خلفي يمين	● رش مع معجون	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● رش مع معجون	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرايش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى			
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشارة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشارة خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● بها خدوش	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● أثار فك وتركيب	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا						
						كشف مرئي (المحرك والحوض)
طبيعي ●		مستوى زيت المحرك		طبيعي ●		حالة المحرك المرئية
لا يوجد ●		لون العادم		بترولي ●		لون زيت المحرك
طبيعي ●		حالة التربو المرئية		طبيعي ●		حالة الفتييس المرئية
جيدة ●		حالة ضفيرة الكهرباء		جيدة ●		حالة التورييدو
						ملاحظات أخرى
						كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2						
غرفة1		غرفة2		غرفة3		غرفة4
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2						
غرفة1		غرفة2		غرفة3		غرفة4
كبس المحرك%		0.00		كفاءة المحرك		لا يحتاج للكبس ●
لا يوجد ملاحظات						ملاحظات كفاءة المحرك
						الفتيس / علبة التروس
طبيعي ●		علامات عصاية الفتيس في التابلوه		طبيعي ●		حركة عصاية الفتيس
لا يوجد ●						وجود نتش أو خبط مع النقلات
						ملاحظات أخرى
						دورة التبريد
طبيعي ●		حالة سائل التبريد		سائل تبريد أخضر نظيف ●		مستوى سائل التبريد
طبيعي ●		حالة الرادياتير		طبيعي ●		حالة دورة التبريد خارج الردياتير
طبيعي ●						حالة مروحة التبريد
						ملاحظات أخرى
						بنود الصيانة الدورية
جيدة ●		صوت من المجموعة الخارجية		لا يوجد ●		حالة سيور المجموعة الخارجية
يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		نوع البوجيهات		لم يتم الفك ●		فلتر الهواء
يتم التغيير مع موعد الصيانة ●						لون وحالة البوجيهات
						ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● بحالة جيدة	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيدة	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرمان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيده	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● رجيّة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 50%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
030E0F	● يوجد أعطال ثانوية	أعطال المحرك	
عطل خاص بخطاء في تحديث بيانات ريموت السيارة		ملاحظات اعطال المحرك	
	● لا يوجد	أعطال الفتيس	
		ملاحظات أعطال الفتيس	
	● لا يوجد	أعطال الايرياج	
		ملاحظات أعطال الايرياج	
	● لا يوجد	أعطال كتنرولات أخرى	
		ملاحظات أعطال كتنرولات أخرى	
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبن	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● ضعيفة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE




RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES




DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الباب الخلفي يمين : آثار فك وتركيب



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



Shop Name: **KARCEL**
Tel: 01271111659
Email: customercare@karcel-eg.com
Address: 4A, maadi Star Towers, cairo

Report ID: MAXIA20250226175056
Test Time: 2025-02-26 17:50:56
Technician: --

2019_06 BMW Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

2019_06/BMW/7'740Li_B58/
VIN: DAB7T2504LBX85904

Odometer Reading: 133264km
License Plate: 1

Customer Information

Name: bmw 720 2020


















Tel: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S
Version: V7.00

Serial Number: DA7GP3C01082
Repair Order Number:
DA7GP3C0108220250226174220660

System Scanned(31)

System	Status/DTC
DME (Engine-Digital Motor Electronics)	 1
EGS (Electronic Transmission Management)	 0
DSC (Dynamic Stability Control)	 0
ACSM (Airbag-Advanced Crash Safety Module)	 0
KOMBI (Instrument Cluster)	 0
BDC (Body Domain Controller)	 0
TRSVc (All Round View Camera)	 0
HKFM (Rear Tailgate Function Module)	 0
ZGM (Central Gateway Module)	 0
RLMAL (Outer left rear light module)	 0
RLMAR (Outer right rear light module)	 0
RLMIL (Inner left rear light module)	 0
RLMIR (Inner right rear light module)	 0
RSE (Rear Seat Entertainment)	 0
PMA (Parking Manoeuvring Assistant)	 0
RAM (Receiver audio module)	 0
VIP (Virtual integration system)	 0

FLEL (Frontal Light Electronics Left)	✓ 0
FLER (Frontal Light Electronics Right)	✓ 0
FZD (Roof Function Center)	✓ 0
GWS (Gear Selector Switch)	✓ 0
HUH (Headunit High)	✓ 0
CON (Controller)	✓ 0
SMFAH (Rear Driver Seat Module)	✓ 0
SMBFH (Rear Passenger Seat Module)	✓ 0
SMFA (Driver Seat Module)	✓ 0
SMBF (Front Passenger Seat Module)	✓ 0
VDP (Vertical dynamics platform)	✓ 0
IHKA (Integrated Automatic Heating And A/C System)	✓ 0
SPNMHL (Seat Pneumatics Module Back Left)	✓ 0
SPNMHR (Seat Pneumatics Module Back Right)	✓ 0

**DTC (1)****DME (Engine-Digital Motor Electronics) (1 DTC)**

DTC	Description	Status
030E0F	Power management: Remote software upgrade deactivated due to ageing battery	Permanent

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note: Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.