



بيانات العميل والسيارة			
Peugeot 508 2017 2nd Category			موديل السيارة
141833	قراءة العداد	أبيض	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2025-11-12	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد + قماش مخمل أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة جدا	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي

الكبوت	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرايبش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خرايبش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايبش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرايبش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (خبطات)
الرفرف الخلفي يمين	● رش بدون معجون (خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خبطات)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خبطات)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرايبش)
مراية الباب الأمامي يمين	● يوجد رش	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البنوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● كسر بالباغة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● تم تغيير باغة	الكشاف الخلفي شمال	● تم تغيير باغة
كشافات شبورة أمامي	● كسر بالباغة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
			● لا يوجد ملاحظات
			حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● عطل في المفتاح	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● تعمل بكفاءة	مرابيات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● قطع /كسر / شرخ /تلف	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● متأكله	الطارة / الدرکسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع / كسر / شرخ / تلف	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر /شرخ /تلف	فرش كرسي أمامي يمين
● قطع /كسر /شرخ /تلف	فرش السقف	● قطع /كسر /شرخ /تلف	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مرابية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
يوجد جراب جلد خياطه علي الطاره - تاكل بزر تحكم الصوت من الطاره			ملاحظات أخرى

حالة الميكانيكا

كشّف مرئي (المحرك والحوض)			
● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	حالة المحرك المرئية
● لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
● طبيعي	حالة التربو المرئية	● طبيعي	حالة الفتييس المرئية
● جيدة	حالة ضفيرة الكهرياء	● جيدة	حالة التورييدو
ملاحظات أخرى			
كفاءة المحرك			
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
● لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %
ملاحظات كفاءة المحرك			
لا يوجد ملاحظات			
الفتييس / علبة التروس			
● طبيعي	علامات عصاية الفتييس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتييس
		● لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات
ملاحظات أخرى			
دورة التبريد			
● سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	● طبيعي	مستوى سائل التبريد
● طبيعي	حالة الرادياتور	● طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتور
		● طبيعي	حالة مروحة التبريد
ملاحظات أخرى			
بنود الصيانة الدورية			
● خشونة / ونة مستمرة	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية
● لم يتم الفك	نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات
ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● صوت من العلبة مع الملفات	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● تشققات (كاوتش الميزان)	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرديان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
يوجد صوت زنه من مكنه الباور عند الملفات			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جيده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيده)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرياء

			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
B1163 - FF81 - B1000		● يوجد أعطال ثانوية	أعطال كتروللات أخرى
عطل خاص بإضاه لوحات السياره الخلفيه - عطل خاص بAVR علي كترول الراديو - عطل خاص بخطاء في التحديثات خاصه ب CD الراديو			ملاحظات أعطال كتروللات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكوتش

● بحالة جيدة	حالة الكوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● النقشة متأكلة	حالة الكوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكوتش الاستين	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستين
		تيوبليس	نوع الكوتش
			ملاحظات الجنوط و الكوتش

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كبلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي
● يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	● يعمل بكفاءة	الريموت/المفتاح الاضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خبطات)




العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : رش بدون معجون (خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خبطات)



الكشاف الأمامي يمين : كسر بالباغة



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



فرش كنبة خلفي : قطع /كسر /شرخ /تلف



الكونسول الوسط : قطع /كسر / شرخ /تلف



فرش الباب الأمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف




فرش كرسي أمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف



فرش السقف : قطع / كسر / شرخ / تلف



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



الاصدام الامامي : فبريكة (خرابيش)



الطاره : متاكله



الكونسول الوسطي : قطع / كسر / شرخ / تلف



Shop Name: KARCEL
 Tel: 01271111659
 Email: customercare@karcel-eg.com
 Address: 4A, maadi Star Towers, cairo

Report ID: MAXIA20250227145929
 Test Time: 2025-02-27 14:59:29
 Technician: --

2017 Peugeot Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

2017/Peugeot/508/
 VIN: VF38D5FCAHL000406

Odometer Reading: 141833.8km
 License Plate: 1

Customer Information

Name: peugeot 508 2017

Tel: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S
 Version: V2.70

Serial Number: DA7GP3C01082
 Repair Order Number:
 DA7GP3C0108220250227144505636

System Scanned(24)

System	Status/DTC
Built-in Systems Interface (BSI) -- BSI2010	 1
Engine ECU -- MED17_4_2	 0
Automatic or piloted M/T -- BVA_AM6_AT6_EURO5	 0
ABS or ESP -- ESP81	 0
Airbags and pretensioners ECU -- RBG_UDS	 0
Combination instrument -- COMBINE_UDS	 0
Parking assist -- AAS_UDS	 0
A/C -- CLIM_REGULEE_UDS	 0
Driver door module -- PDPC	 0
Power steering -- GEP	 0
Battery State Of Charge (SOC) control unit -- BECB_GEN2	 0
Dynamic headlamp height adjuster -- BEMP	 0
Engine wiring housing -- BSM_2010	 0
Radio navigation or telematic unit (RTx) -- SMEG_PLUS	 1
Multi-function control panel -- FMUX	 0
Control panel dot matrix display -- MATT_P_2010	 0

Controls under the steering wheel -- COM2008P	✓ 0
Seatbelt not fastened warning lamps unit -- TNB_2010	✓ 0
Supply protection and management unit -- BPGA2010	✓ 0
Steering wheel controls / Integral controls steering wheel -- VCI	✓ 0
Rain/Light Sensor (RLS) -- PLUIE_LUMINOSITE_UDS	✓ 0
Left front wiper motor -- ESV_G	✓ 0
Right front wiper motor -- ESV_D	✓ 0
External CD player -- CDE	✗ 1

DTC (3)

Built-in Systems Interface (BSI) -- BSI2010 (1 DTC)

DTC	Description	Status
B1163 15	Fault in license plate lighting control -- Circuit open or short to positive	Present

Radio navigation or telematic unit (RTx) -- SMEG_PLUS (1 DTC)

DTC	Description	Status
FF81	Visual reversing assistance (AVR) video input fault	

External CD player -- CDE (1 DTC)

DTC	Description	Status
B1000 54	Calibration download fault -- Calibration lost	Permanent

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note: Please save a copy of this report for your records.