

## بيانات السيارة

موديل السيارة	2023 - C200 - Mercedes	أوروبي	اللون	فضي
قراءة العداد	19152			
عدد التوكيلات	لا يوجد			
حظر بيع	لا يوجد			
المرور	النزحه			
تاريخ انتهاء الرخصة	27-05-27			

## مواصفات السيارة

سعة المحرك	1500	عدد الايرباج	9
نوع الفتيس	9G-Tronic	فتحة سقف	لا يوجد
مقاس الجنوط	19	مفتاح التشغيل	ريموت+مفتاح Start
الجنوط	الومونيوم سيور	دخول السيارة	بصمة
نوع الفرش	جلد + قماش مخمل أصلي	نظام مساعدة الركن	حساسات وكاميرات Bird Eye
كراسي كهرباء	كراسي أمامية	شنطة كهرباء	لا يوجد
حفظ وضعيات الكراسي	كراسي أمامية	الدوارة عن بعد	لا يوجد
سخانات في الكراسي	كراسي أمامية	مثبت /محدد سرعة	مثبت ومحدد سرعة

## ملخص حالة السيارة

حالة البودي الخارجي	فبريكة بالكامل	حالة دواخل البودي	فبريكا بالكامل	حالة الشاسيه	لا يوجد ملاحظات
حالة الميكانيكا	حالة ممتازة 100%	حالة العفشة	حالة ممتازة 97%	حالة الكهرباء	حالة ممتازة 100%
حالة الصالون	حالة ممتازة 100%	حالة الكاوتش	حالة ممتازة	حالة البطارية	بحالة جيدة

## كشف جهاز الأعطال

أعطال مسجلة	لا يوجد أعطال
ملاحظات الأعطال	-

## ملاحظات عامة

ملاحظات عامة	يوجد طبقة حماية علي السيارة بالكامل من الخارج - 0
ملاحظات القيادة	- -
ملاحظات أخرى	0

## مواصفات السيارة

عدد السلندرات	4	سعة المحرك	1500	التربو	Single
نوع الوقود	بنزين	نوع الفتييس	9G-Tronic	عدد الايرباج	9
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP	نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	حساسات وكاميرات Bird Eye
الجنوط	المونيوم سبور	مقاس الجنوط	19	فتحة سقف	لا يوجد
دخول السيارة	بصمة	مفتاح التشغيل	ريموت+مفتاح Start	نوع الفرش	جلد + قماش مخمل أصلي
كراسي كهرباء	كراسي أمامية	سخانات في الكراسي	كراسي أمامية	حفظ وضعيات الكراسي	كراسي أمامية
شاشة في التابلوه	بوصة 9	تحكم الصوت من الطارة	يوجد	مثبت /محدد سرعة	مثبت ومحدد سرعة
مرايات ضم	يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد

## كشف مرني على المحرك والحوض

حالة المحرك المرنية	طبيعي	حالة التربو المرنية	طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي
لون زيت المحرك	ذهبي فاتح	حالة الفتييس المرنية	طبيعي	مستوى زيت الباور	لا يوجد
حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربيدو	جيدة	حالة العازل (اللباد)	بحالة جيدة

ملاحظات 0

## ملاحظات مع الدوارة

أنوار تابلوه مع الكونتاكت	طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	لا يوجد	أصوات مع الدوارة	طبيعي
سرعة الدوارة	طبيعي	مياه من الشكمان	لا يوجد	لون العادم والمحرك بارد	لا يوجد
رائحة العادم والمحرك بارد	لا يوجد	لون العادم والمحرك ساخن	لا يوجد	رائحة العادم والمحرك ساخن	لا يوجد

ملاحظات 0

## البطارية وشحن الدينامو

كابلات البطارية	جيدة	حالة البطارية	بحالة جيدة	شحن الدينامو	جيد
-----------------	------	---------------	------------	--------------	-----

## بنود الصيانة الدورية

حالة سيور المجموعة الخارجية	جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	لا يوجد	فلتر الهواء	يتم التغيير مع موعد الصيانة
نوع البوجييات	بالاتينيوم	عدد شمعات البوجييات	1	لون وحالة البوجييات	يتم التغيير مع موعد الصيانة

ملاحظات أخرى 0

## دورة التبريد

سائل التبريد في القرية	طبيعي	تسريبات سائل التبريد	لا يوجد	حالة سائل التبريد	سائل تبريد أحمر نظيف
حالة الوصلات والخرطوم	طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة مروحة التبريد	طبيعي

ملاحظات 0

## كشف جهاز الأعطال

أعطال المحرك	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال المحرك		0
أعطال الفتييس	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الفتييس		0
أعطال الايرباج	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الايرباج		0
أعطال كنترولات أخرى	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أخرى		0

## الفتيس / علبة التروس

لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات	طبيعي	علامات الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصابة الفتيس
					ملاحظات أخرى 0

## الفرامل

25%	حالة تيل الفرامل الخلفية	جديدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
كهرباء	فرامل اليد	لا يوجد	أصوات دوسة الفرامل	جديدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
					ملاحظات أخرى 0

## الجنوط والكاوتش

0	حالة الاستين	بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي
0	حالة جنط الاستين	بحالة جيدة	حالة الجنوط الخلفي	بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامي
					ملاحظات أخرى 0

## العفشة ونقل الحركة

لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي	بحالة جيدة	مساعدين خلفي	بحالة جيدة	مساعدين أمامي
بحالة جيدة	ذراع الميزان	بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	بحالة جيدة	مقصات أمامي علوي
طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي	بلي عجل أمامي	لا يوجد	مسامير الميزان
بحالة جيدة	قاعدة فتيس شمال	بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا
بحالة جيدة	قنطرة العفشة	بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس أمامية
لا يوجد	كرونة أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
بحالة جيدة	كرونة خلفية	لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية
بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	لا يوجد	علبة نقل الحركة	لا يوجد ملاحظات	عامود الكردان
					ملاحظات أخرى 0

## كفاءة المحرك

غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1	قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2
0	0	0	0	
غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1	قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2
0	0	0	0	
				ملاحظات
				لم يتم كبس المحرك
				كفاءة المحرك لم يتم حسابها

## الملحقات

0	الريموت /المفتاح الاضافي	يعمل بكفاءة	حالة الريموت / المفتاح	0	العدة وأدوات الأمان
0	فواتير الصيانة	0	كتيب الضمان	0	كتالوج السيارة

## تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة	0
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	0
	ملاحظات أخرى	0

## ملاحظات أخرى

0
---

## بودي خارجي وشاسيه

لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	لا يوجد ملاحظات	فخذتين الشاسيه أمامي	لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة
بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	فيريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فيريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
لا يوجد ملاحظات	شراعات خلفية	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال
فيريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	لا يوجد ملاحظات	رشاشات المساحات	لا يوجد	زجاج فتحة السقف / باتوراما
فيريكة بالكامل	مفصلات ومسامير الكبوت	فيريكة بالكامل	الكبوت	لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية
فيريكة بالكامل	الرفرف الأمامي يمين	فيريكة بالكامل	قائم أمامي شمال	فيريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال
فيريكة بالكامل	دواخل وقوائم باب أمامي يمين	فيريكة بالكامل	الباب الأمامي يمين	فيريكة بالكامل	قائم أمامي يمين
فيريكة بالكامل	الباب الخلفي يمين	فيريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
فيريكة بالكامل	قائم خلفي يمين	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين	فيريكة بالكامل	دواخل وقوائم باب خلفي يمين
فيريكة بالكامل	باب الشنطة	فيريكة بالكامل	العتب السفلي يمين	فيريكة بالكامل	الرفرف الخلفي يمين
فيريكة بالكامل	الرفرف الخلفي شمال	فيريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	فيريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
فيريكة بالكامل	دواخل وقوائم باب الخلفي شمال	فيريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	فيريكة بالكامل	قائم خلفي شمال
فيريكة بالكامل	دواخل وقوائم باب الأمامي شمال	فيريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال
فيريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	فيريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال
بحالة جيدة	مساحات الزجاج الأمامي	جيد	كاوتش الأبواب	فيريكة بالكامل	السقف
بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين	لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي
لا يوجد	كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
					ملاحظات أخرى 0

## الصالون

يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
يعمل بكفاءة	السنتر لوك	لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال
يعمل بكفاءة	الكونتاكنت	يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية	يعمل بكفاءة	الكاسيت/ الراديو /الشاشة	تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	تعمل بكفاءة	أنوار أمامية	تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية
تعمل بكفاءة	مرايات ضم	تعمل بكفاءة	كاميرات	تعمل بكفاءة	حساسات الركن
بحالة جيدة	هوايات التكييف	تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	جيد	تبريد التكييف
يعمل بكفاءة	الكلايس	لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدرسيون	تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان
بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي يمين	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	بحالة جيدة	التابلوه
بحالة جيدة	الكونسول الوسط	بحالة جيدة	فرش الباب الخلفي يمين	بحالة جيدة	فرش الباب الخلفي شمال
بحالة جيدة	فرش كنبه خلفي	بحالة جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	بحالة جيدة	فرش كرسي أمامي يمين
بحالة جيدة	فيبر قائم أمامي شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم أمامي يمين	بحالة جيدة	فرش السقف
بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي يمين	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط يمين
بحالة جيدة	شماسات أمامية	بحالة جيدة	مراية الزجاج الأمامي	بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي شمال
لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي يمين	لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي يمين
					ملاحظات أخرى 0

# كشف شامل على حالة السيارة




## صورة توضيحية للسيارة



# كشف شامل على حالة السيارة

## صورة توضيحية للسيارة




# كشف شامل على حالة السيارة

## صورة توضيحية للسيارة



# كشف شامل على حالة السيارة

## صورة توضيحية للسيارة





Shop: **KARCEL**  
Tel: +201271111659  
Email: [customercare@karcel-eg.com](mailto:customercare@karcel-eg.com)  
Address: 4A, Maadi Star Towers, Cairo

Report ID: MAXIA20240623133018  
Test Time: 2024-06-23 13:30:18  
Technician: --

# Mercedes-Benz VEHICLE DIAGNOSTIC REPORT

## Vehicle Information

--/Mercedes-Benz/205.377 - C 200 Coupe / C 260 Coupe/  
VIN: W1KWJ7HB8PG106483

Odometer Reading: 19151km  
License Plate: --

## Customer Information

Name: --

Tel: --

## Device information

Scanner: MaxiDAS DS808  
Version: V18.97

Serial Number: DS7GN1C01177  
Repair Order Number: --

## System Scanned( 53 )

System	Status/DTC
ECM(Engine Control Unit)	✓ 0
TCM(Transmission Control Unit)	✓ 0
ESP(Electronic Stability Program Braking System)	✓ 0
SRS(Supplemental Restraint System Control Unit)	✓ 0
LIN:WSS-1(Seat Occupancy Detection Sensor)	✓ 0
KI(Instrument Cluster)	✓ 0
TPM(Tire Pressure Monitor Control Unit)	✓ 0
PTS(Parking System)	✓ 0
SAMF(Front Signal Acquisition Control Unit)	✓ 0
LIN:ABF(Driver Side Instrument Panel Control Button)	✓ 0
LIN:BSN(Battery Sensor)	✓ 0
LIN:FSW(Wiper Motor)	✓ 0
LIN:VCS(Rain/Light Sensor)	✓ 0
SAMR(Rear Signal Acquisition Control Unit)	✓ 0
LIN:SHM(Seat Heating/Ventilation)	✓ 0
EZS(Electronic Ignition Lock Control Unit)	✓ 0
ES(Electric Power Steering)	✓ 0
KLA(Air Conditioner Control Unit)	✓ 0

PTCU(Drivetrain Control Unit)	✓ 0
HU(Head Unit Control Unit)	✓ 0
KG(Keyless Go Control Unit)	✓ 0
SW-SW-R(Right Headlamp)	✓ 0
SW-SW-L(Left Headlamp)	✓ 0
SG-L-VR(Right Front LED Matrix Lamp Unit Control Unit)	✓ 0
SG-L-VL(Left Front LED Matrix Lamp Unit Control Unit)	✓ 0
LRE(Steering Wheel Electronics)	✓ 0
ABA(Front Radar Sensor)	✓ 0
DMFL(Left Front Door Control Unit)	✓ 0
DMFR(Right Front Door Control Unit)	✓ 0
ZBE(Head Unit Display)	✓ 0
LIN:OBF(Upper Control Panel)	✓ 0
LIN:UBF(Lower Control Panel)	✓ 0
LIN:UBF-S(Head Unit Audio Operation Switch)	✓ 0
LIN:UBFR(Head Unit Controller Right Button)	✓ 0
TPAD(Touch Head Unit Controller)	✓ 0
ZAN(Center Display Control Unit)	✓ 0
SOUND(Sound System Amplifier Control Unit)	✓ 0
SMFK(Multifunction Camera Control Unit)	✓ 0
SG-EM-1(Power Electronics Control Unit / Starter Alternator)	✓ 0
RBTMFR(Right Front Seat Belt Tensioner Control Unit)	✓ 0
RBTMFL(Left Front Seat Belt Tensioner Control Unit)	✓ 0
MRM(Steering Column Control Unit)	✓ 0
HUD(Head-Up Display Control Unit)	✓ 0

FSCU(Fuel Pump Control Unit)	✓ 0
ESEP(Passenger Side Electric Seat Adjustment Control Unit)	✓ 0
ESED(Driver Side Electric Seat Adjustment Control Unit)	✓ 0
DTA(Telematics Service Control Unit)	✓ 0
DDW(DC/DC Converter Control Unit)	✓ 0
LIN:LBMS-48(48V Lithium-Ion Battery)	✓ 0
DBE(Sunroof Control Unit)	✓ 0
LIN:AISP_2(Interior Rearview Mirror)	✓ 0
CRCM(Rear Seat Control Unit)	✓ 0
AML(Ambient Lighting Lamp)	✓ 0

 **DTC ( 0 )**

**Technician Notes**

Customer name: \_\_\_\_\_

Technician: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Note:Please save a copy of this report for your records.