

Inspection Visit Date: 18/08/2024 11:15 PM

Report NO.: IR/0555



بيانات العميل والسيارة						
Mercedes C 200 2023 Imported مودیل السیارة						
110	659	قراءة العداد	فيراني قراءة العداد			
وجد	لا يو	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات		
هرة الجديدة	القا	المرور	2026-07-04	تاريخ انتهاء الرخصه		

مواصفات السيارة					
4	عدد السلندرات	سيدان	نوع الهيكل		
√ Twin	التريو	1500	سعة المحرك		
8	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود		
9G-Tronic	نوع الفتيس	بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف		
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني		
حساسات وکامیرات Bird Eye حساسات واوتو بارك	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك		
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار		
جلد أصلي	نوع الفرش	بصمة 🗸	دخول السيارة		
19	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور	الجنوط		
اررار start	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي		
لا يوجد	سخانات في الكراسي	كراسي أمامية	كراسىي كهرباء		
س کوجد	تحكم الصوت من الطارة	كراسي أمامية	كراسي ماساج		
يوجد √	فتح الشنطة اوتوماتيك	12 بوصة	شاشة في التابلوه		
توخد ^	مثبت /محدد سرعة	س کوجد	مرایات ضم		

ملخص حالة السيارة					
• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلي		
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة (یوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي		
• بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية		
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحالة جيدة جدا	حالة الكاوتش		
• بحالة ممتازة	حالة الصالون	• بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات		

	حالة البودي الخارجي				
• فبریکة بالکامل	الاكصدام الأمامي	• فبريكة بالكامل	الكبوت		
• فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	• فبريكة بالكامل	السقف		
• لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	• فبريكة بالكامل	باب الشنطة		
• فبریکة بالکامل	الرفرف الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي يمين		
• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين		
• فبریکه (خرابیش)	الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	الباب الأمامي يمين		
• فبریکة بالکامل	الباب الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	الباب الخلفي يمين		
• فبریکة بالکامل	قائم خارجي خلفي شمال	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين		
• فبریکة (خرابیش)	الرفرف الخلفي شمال	• فبريكة بالكامل	الرفرف الخلفي يمين		
• فبریکة بالکامل	العتب السفلي شمال	• فبريكة بالكامل	العتب السفلي يمين		
• فبریکة بالکامل	مراية الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين		
• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الأمامي يمين		
• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي يمين		
• فبریکة بالکامل	مفصلات الشنطه	• فبریکة بالکامل	مفصلات الكبوت		
	السيارة عليها طبقة حماية بالكامل من الخارج				
	شافات / أخرى	حالة زجاج / كنا			
• بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	• بحالة جيدة	زجاج البانوراما		
• بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	• بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي		
• بحالة جيده	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين		
• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين		
• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة	شراعات خلفية		
• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين		
• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين		
● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	• لا توخد	كشافات شبورة أمامي		
• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي		
• جيد	كاوتش الأبواب	• لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات		
• لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	• بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي		
			ملاحظات أخري		

حالة البودي الداخلي و الشاسية					
			بودي داخلي		
• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم		
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبریکة بالکامل	دواخل وأرضية الشنطة		
	• لا يوجد ملاحظات				
			ملاحظات أخري		
			شاسيه		
• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي شمال	• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي يمين		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي		
			ملاحظات أخرى		

حالة الصالون				
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	• تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءه	
مفتاح زجاج خلفي يمين	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة	
الكونتاكت	• يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	• يعمل بكفاءة	
مفتاح الأنوار	• يعمل بكفاءة	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة	
لوحة العدادات	• تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• يعمل بكفاءة	
الكاسيت / الراديو / الشاشة	• يعمل بكفاءة	التابلوه	• بحاله جیده	
سماعات كاسيت أمامية	• تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• يعمل بكفاءة	
أنوار أمامية	• تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة	
حساسات الركن	• يعمل بكفاءة	کامیرات	• تعمل بكفاءة	
مرايات الضم	• تعمل بكفائة	الكلاكس	• يعمل بكفاءة	
تبريد التكييف	• بحالة جيدة	سويتشات التكييف	• تعمل بكفاءة	
هوايات التكييف	• بحالة جيده	الكونسول الوسط	• بحاله جیده	
الطارة / الدركسيون	• لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	• تعمل بكفاءة	
فرش الباب الأمامي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الأمامي شمال	• بحاله جيدة	
فرش الباب الخلفي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الخلفي شمال	• بحاله جیده	
فرش كرسي أمامي يمين	• بحاله جیده	فرش كرسي أمامي شمال	• بحاله جیده	
فرش كنبة خلفي	• بحاله جیده	فرش السقف	• بحاله جیده	
فيبر قائم أمامي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جیده	
فيبر قائم وسط يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده	
فيبر قائم خلفي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جیده	
شماسات أمامية	• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جیده	
مقبض يد السقف أمامي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف أمامي شمال	• بحاله جیده	
مقبض يد السقف خلفي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي شمال	• بحاله جیده	
ملاحظات أخرى				

	ىيكانيكا	حالة الد			
				ـحرك والحوض)	كشف مرئي (الم
• طبیعي	مستوى زيت المحرك	● طبیعي		حالة المحرك المرئية	
• لا يوجد	لون العادم		• بترولي		لون زيت المحرك
• طبیعي	حالة التربو المرئية		• طبيعي	ية	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		• جيدة		حالة التوربيدو
					ملاحظات أخري
					كفاءة المحرك
	dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
	wet test) kg/cm2)	قيم الكيس بالزيت			
		غرفة3 غرفة4		غرفة2	غرفة1
		-	-	-	-
• لا يحتاج للكبس (جيد)	كفائة المحرك	0.00		كبس المحرك%	
	لم يتم الكبس				ملاحظات كفاءة ال
					الفتيس / علبة ا
• طبیعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي			حركة عصاية الفتيد
			• لا يوجد	ـ مع النقلات	وجود نتش أو خبط
					ملاحظات أخري
	and the man				دورة التبريد
• سائل تبرید أحمر نظیف	حالة سائل التبريد		• طبيعي		مستوى سائل التب
• طبیعي	حالة الرادياتير		• طبيعي		حالة دورة التبريد خ
			• طبيعي		حالة مروحة التبريد
					ملاحظات أخرى
. 1					بنود الصيانة الد
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	5.11 II	• جيدة	عة الحارجيه	حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك	نوع البوجيهات		• يتم التغيير مع 		فلتر الهواء
		ع موعد الصيانه	• يتم التغيير مع ————————————————————————————————————	ات	لون وحالة البوجيه
					ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل					
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• بحاله جیده	مساعدين أمامي		
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي		
• بحالة جيدة	ذراع الميزان	• بحالة جيدة	مسامير الميزان		
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• بحالة جيدة	مقصات أمامي علوي		
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة		
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبيعي	بلي عجل أمامي		
• بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين		
• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية		
• لا يوجد ملاحظات	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة		
• لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	• لا يوجد	كبالن أمامية		
• لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية		
• بحالة جيده	كرونة خلفية	• بحالة جيدة	كرونة أمامية		
			ملاحظات أخرى		
			الفرامل		
• خدتده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	75%~ •	حالة تيل الفرامل الأمامية		
~75% •	حالة تيل الفرامل الخلفية	• کهرباء	فرامل اليد		
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• جديدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية		
			ملاحظات أخرى		

	حالة ال		
			كشف جهاز الاعطال
		• لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		• لا يوجد	أعطال الفتيس
			ملاحظات أعطال الفتيس
		• لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرباج
		• لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
• طبیعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	• طبیعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت
• طبیعي	أصوات مع الدوارة	• طبیعي	سرعة الدوارة
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش					
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	• بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية		
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	• بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي		
لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد	حالة جنط الاستبن		
	نوع الكاوتش				
	,		ملاحظات الجنوط و الكاوتش		

البطارية وشحن الدينامو					
• جيدة	حالة البطارية				
		• جيدة	كابلات البطارية		
	ملاحظات البطارية وشحن الدينامو				

الملحقات					
• موجود	كتالوج السيارة	• لا يوجد	العدة وأدوات الأمان		
• لا يوجد	كتيب الضمان	• يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي		
• يوجد جميع الفواتير	فواتير الصيانة	• يعمل بكفاءة	الريموت /المفتاح الاضافي		

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
السيارة وارد الخارج	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90





FR SEATS RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



**DRIVER SEAT SWITCHES** 



EXTRA OPTIONS



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتالوج السيارة : موجود



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)