



| بيانات العميل والسيارة   |              |            |                     |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|
| BMW X3 2016 3rd Category |              |            | موديل السيارة       |
| 183916                   | قراءة العداد | أسود       | اللون               |
| لا يوجد                  | حظر البيع    | لا يوجد    | توكيلات             |
| مدينة نصر                | المرور       | 2025-02-14 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة |                          |         |                      |
|-----------------|--------------------------|---------|----------------------|
| 6               | عدد السلندرات            | SUV     | نوع الهيكل           |
| ✓               | توين                     | 3000    | سعة المحرك           |
| 8               | عدد الايرباج             | بنزين   | نوع الوقود           |
| أوتو 8 سرعات    | نوع الفتيس               | ✓       | بانوراما + فتحة سقف  |
| 5               | عدد المقاعد              | ✓       | ABS/EBD/ESP          |
| ✓               | حساسات أمامي/خلفي+كاميرا | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك |
| لا يوجد         | الدوارة عن بعد           | لا يوجد | نظام تحديد المسار    |
| ✓               | جلد أصلي                 | ✓       | ريموت                |
| 18              | مقاس الجنوط              | ✓       | الومونيوم سبور       |
| ✓               | زرار تشغيل               | ✓       | كرسي السائق          |
| لا يوجد         | سخانات في الكراسي        | ✓       | كراسي أمامية         |
| ✓               | يوجد                     | لا يوجد | كراسي ماساج          |
| ✓               | يوجد                     | 8 بوصة  | شاشة في التابلوه     |
| ✓               | يوجد                     | ✓       | مرايات ضم            |

| ملخص حالة السيارة |                 |                           |                       |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة    | حالة الميكانيكا | ● رش في بعض أجزاء السيارة | حالة البودي الخارجي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة العفشة     | ● فبريكة بالكامل          | حالة البودي الداخلي   |
| ● بحالة جيدة      | حالة الكهرياء   | ● لا يوجد ملاحظات         | حالة الشاسية          |
| ● بحالة ممتازة    | حالة التكييف    | ● بحاله مقبولة            | حالة الجنوط والكاوتش  |
| ● بحالة جيدة جدا  | حالة الصالون    | ● بحالة ممتازة            | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي       |  |                           |                           |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| الكبوت                    | ● رش مع معجون  | الاكصدام الأمامي          | ● رش مع معجون (خرابيش)    |
| السقف                     | ● فبريكة بالكامل   | الاكصدام الخلفي           | ● فبريكة (خرابيش - خبطات) |
| باب الشنطة                | ● فبريكة (خرابيش)  | شبكة أمامية               | ● لا يوجد ملاحظات         |
| الررف الأمامي يمين        | ● رش مع معجون  | الررف الأمامي شمال        | ● رش مع معجون             |
| قائم خارجي أمامي يمين     | ● رش بدون معجون  | قائم خارجي أمامي شمال     | ● فبريكة (خرابيش)         |
| الباب الأمامي يمين        | ● رش بدون معجون  | الباب الأمامي شمال        | ● فبريكة (خرابيش)         |
| الباب الخلفي يمين         | ● فبريكة (خرابيش)  | الباب الخلفي شمال         | ● فبريكة (خرابيش)         |
| قائم خارجي خلفي يمين      | ● فبريكة ( خرابيش )  | قائم خارجي خلفي شمال      | ● فبريكة بالكامل          |
| الررف الخلفي يمين         | ● فبريكة (خرابيش)  | الررف الخلفي شمال         | ● فبريكة (خرابيش)         |
| العتب السفلي يمين         | ● فبريكة (خرابيش)  | العتب السفلي شمال         | ● فبريكة (خرابيش)         |
| مراية الباب الأمامي يمين  | ● فبريكة بالكامل   | مراية الباب الأمامي شمال  | ● فبريكة بالكامل          |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل   | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل          |
| مفصلات الباب الخلفي يمين  | ● فبريكة بالكامل   | مفصلات الباب الخلفي شمال  | ● فبريكة بالكامل          |
| مفصلات الكبوت             | ● آثار فك وتركيب   | مفصلات الشنطة             | ● فبريكة بالكامل          |
| ملاحظات أخرى              | رش جزئي بدون معجون في قائم امامي يمين و بمعجون جزئي في رفر امامي شمال - اثار فك وتركيب في رفر امامي يمين |                           |                           |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى |  |                           |                           |
| زجاج البانوراما           | ● بحالة جيدة   | زجاج فتحة السقف           | ● بحالة جيدة              |
| زجاج السيارة الأمامي      | ● بحالة جيدة   | زجاج السيارة الخلفي       | ● بحالة جيدة              |
| زجاج باب أمامي يمين       | ● بحالة جيدة   | زجاج باب أمامي شمال       | ● بحالة جيدة              |
| زجاج باب خلفي يمين        | ● بحالة جيدة   | زجاج باب خلفي شمال        | ● بحالة جيدة              |
| شراعات خلفية              | ● بحالة جيدة   | شراعات أمامية             | ● بحالة جيدة              |
| الكشاف الأمامي يمين       | ● بحالة جيدة   | الكشاف الأمامي شمال       | ● بحالة جيدة              |
| الكشاف الخلفي يمين        | ● بحالة جيدة   | الكشاف الخلفي شمال        | ● بحالة جيدة              |
| كشافات شبورة أمامي        | ● بحالة جيدة   | كشافات شبورة خلفي         | ● بحالة جيدة              |
| كشافات إشاره أمامي        | ● بحالة جيدة   | كشافات إشاره خلفي         | ● بحالة جيدة              |
| سيسستم مياة مساحات        | ● لا يوجد ملاحظات  | كاوتش الأبواب             | ● جيد                     |
| مساحات الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيدة   | مساحة الزجاج الخلفي       | ● بحالة جيدة              |
| ملاحظات أخرى              |  |                           |                           |



حالة البودي الداخلي و الشاسية

|                                    |                   |                                   | بودي داخلي        |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة (خرايش)  | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة (خرايش)  |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم  | ● فبريكة (خرايش)  | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة (خرايش)  |
| دواخل وأرضية الشنطة                | ● فبريكة (خرايش)  | ستارة شنطة خلفية                  | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد                   | ● لا يوجد ملاحظات |                                   |                   |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |
| شاسيه                              |                   |                                   |                   |
| بطاحة أمامي يمين                   | ● فبريكة بالكامل  | بطاحة أمامي شمال                  | ● فبريكة بالكامل  |
| الشاسيه الأمامي                    | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي                    | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي                      | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة              | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |

| حالة الصالون                |                                    |                          |                       |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة                      | مفتاح زجاج أمامي يمين    | ● تعمل بكفاءة         |
| مفتاح زجاج خلفي يمين        | ● يعمل بكفاءة                      | مفتاح زجاج خلفي شمال     | ● يعمل بكفاءة         |
| الكونتاكث                   | ● يعمل بكفاءة                      | مفتاح فتحة السقف         | ● يعمل بكفاءة         |
| مفتاح الأنوار               | ● يعمل بكفاءة                      | السنتر لوك               | ● يعمل بكفاءة         |
| لوحة العدادات               | ● تعمل بكفاءة                      | مفتاح المساحات           | ● يعمل بكفاءة         |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة  | ● يعمل بكفاءة                      | التابلوه                 | ● بحاله جيده          |
| سماعات كاسيت أمامية         | ● تعمل بكفاءة                      | سماعة كاسيت خلفية        | ● يعمل بكفاءة         |
| أنوار أمامية                | ● تعمل بكفاءة                      | أنوار خلفية              | ● تعمل بكفاءة         |
| حساسات الركن                | ● يعمل بكفاءة                      | كاميرات                  | ● تعمل بكفاءة         |
| مرايات الضم                 | ● تعمل بكفاءة                      | الكلاكس                  | ● يعمل بكفاءة         |
| تبريد التكييف               | ● جيد                              | سويتشات التكييف          | ● تعمل بكفاءة         |
| هوايات التكييف              | ● كسر (أكثر من هواية)              | الكونسول الوسط           | ● قطع /كسر / شرخ /تلف |
| الطارة / الدركسيون          | ● لا يوجد ملاحظات                  | أحزمة الأمان             | ● تعمل بكفاءة         |
| فرش الباب الأمامي يمين      | ● بحاله جيده                       | فرش الباب الأمامي شمال   | ● بحاله جيده          |
| فرش الباب الخلفي يمين       | ● بحاله جيده                       | فرش الباب الخلفي شمال    | ● بحاله جيده          |
| فرش كرسي أمامي يمين         | ● بحاله جيده                       | فرش كرسي أمامي شمال      | ● بحاله جيده          |
| فرش كنبه خلفي               | ● بحاله جيده                       | فرش السقف                | ● يحتاج تنظيف فقط     |
| فيبر قائم أمامي يمين        | ● بحاله جيده                       | فيبر قائم أمامي شمال     | ● بحاله جيده          |
| فيبر قائم وسط يمين          | ● بحاله جيده                       | فيبر قائم وسط شمال       | ● بحاله جيده          |
| فيبر قائم خلفي يمين         | ● بحاله جيده                       | فيبر قائم خلفي شمال      | ● بحاله جيده          |
| شماسات أمامية               | ● بحاله جيده                       | مراية الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيده          |
| مقبض يد السقف أمامي يمين    | ● بحاله جيده                       | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● بحاله جيده          |
| مقبض يد السقف خلفي يمين     | ● بحاله جيده                       | مقبض يد السقف خلفي شمال  | ● بحاله جيده          |
| ملاحظات أخرى                | يوجد صوت خشونه في حركه كرسي السائق |                          |                       |

| حالة الميكانيكا                    |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
|                                    |  |                               |                          | كشف مرئي (المحرك والحوض)        |                        |                  |
| حالة المحرك المرئية                |  | ● طبيعي                       | مستوى زيت المحرك         |                                 | ● طبيعي                |                  |
| لون زيت المحرك                     |  | ● بترولي                      | لون العادم               |                                 | ● لا يوجد              |                  |
| حالة الفتيس المرئية                |  | ● طبيعي                       | حالة التربو المرئية      |                                 | ● طبيعي                |                  |
| حالة التورييدو                     |  | ● جيدة                        | حالة ضفيرة الكهرباء      |                                 | ● جيدة                 |                  |
| ملاحظات أخرى                       |  | تم تغيير مبرد زيت المحرك      |                          |                                 |                        |                  |
| كفاءة المحرك                       |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2   |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| غرفة1                              |  | غرفة2                         | غرفة3                    | غرفة4                           | غرفة5                  | غرفة6            |
|                                    |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| غرفة1                              |  | غرفة2                         | غرفة3                    | غرفة4                           | غرفة5                  | غرفة6            |
|                                    |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| كبس المحرك%                        |  | 0.00                          |                          | كفاءة المحرك                    |                        | ● لا يحتاج للكبس |
| ملاحظات كفاءة المحرك               |  | لم يتم الكبس                  |                          |                                 |                        |                  |
| الفتيس / علبة التروس               |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| حركة عصاية الفتيس                  |  | طبيعي                         |                          | علامات عصاية الفتيس في التابلوه |                        | ● طبيعي          |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات         |  | ● لا يوجد                     |                          |                                 |                        |                  |
| ملاحظات أخرى                       |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| دورة التبريد                       |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| مستوى سائل التبريد                 |  | ● طبيعي                       | حالة سائل التبريد        |                                 | ● سائل تبريد أحمر نظيف |                  |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير   |  | ● طبيعي                       | حالة الرادياتير          |                                 | ● طبيعي                |                  |
| حالة مروحة التبريد                 |  | ● طبيعي                       |                          |                                 |                        |                  |
| ملاحظات أخرى                       |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| بنود الصيانة الدورية               |  |                               |                          |                                 |                        |                  |
| حالة سيور المجموعة الخارجية        |  | ● جيدة                        | صوت من المجموعة الخارجية |                                 | ● لا يوجد              |                  |
| فلتر الهواء                        |  | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | نوع البوجيهات            |                                 | ● لم يتم الفك          |                  |
| لون وحالة البوجيهات                |  | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة |                          |                                 |                        |                  |
| ملاحظات أخرى                       |  |                               |                          |                                 |                        |                  |

| حالة العفشة و الفرامل       |                               |                   |                             |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                             |                               |                   | العفشة ونقل الحركة          |
| ● بحاله جيده                | مساعدين خلفي                  | ● بحاله جيده      | مساعدين أمامي               |
| ● صوت من العلبة مع المطبات  | علبة الدركسيون/سكاترا         | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي        |
| ● تشققات (كاوتش الميزان)    | ذراع الميزان                  | ● لا يوجد         | مسامير الميزان              |
| ● بحالة جيده                | مقصات أمامي سفلي              | ● لا يوجد         | مقصات أمامي علوي            |
| ● بحالة جيده                | دنجل / مقصات خلفي             | ● لا يوجد         | علبة نقل الحركة             |
| ● طبيعي                     | بلي عجل خلفي                  | ● طبيعي           | بلي عجل أمامي               |
| ● بحاله جيده                | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده      | قاعدة محرك يمين             |
| ● بحالة جيده                | قاعدة / شداد فتييس خلفية      | ● لا يوجد         | قاعدة / شداد فتييس أمامية   |
| ● صلايب الكردان خفيفة/تالفة | عامود الكردان                 | ● بحالة جيده      | قنطرة العفشة                |
| ● لا يوجد ملاحظات           | كبالن خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية                |
| ● لا يوجد ملاحظات           | اكسات خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية                |
| ● بحالة جيده                | كرونة خلفية                   | ● بحالة جيده      | كرونة أمامية                |
|                             |                               |                   | ملاحظات أخرى                |
|                             |                               |                   | الفرامل                     |
| ● جديده                     | حالة طنابير الفرامل الأمامية  | ● جديد            | حالة تيل الفرامل الأمامية   |
| ● 50%                       | حالة تيل الفرامل الخلفية      | ● كهرباء          | فرامل اليد                  |
| ● لا يوجد                   | أصوات مع دوسة الفرامل         | ● شفّه + ريجة     | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
|                             |                               |                   | ملاحظات أخرى                |

| حالة الكهرباء   |                           |                     |                             |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
|   |                           |                     | كشّف جهاز الاعطال           |
|   |                           | ● لا يوجد           | أعطال المحرك                |
|   |                           |                     | ملاحظات اعطال المحرك        |
| 802680  |                           | ● يوجد أعطال رئيسية | أعطال الفتييس               |
| عطل خاص بكابل النقلات   |                           |                     | ملاحظات أعطال الفتييس       |
|   |                           | ● لا يوجد           | أعطال الايرياج              |
|   |                           |                     | ملاحظات أعطال الايرياج      |
| 480069  |                           | ● يوجد أعطال رئيسية | أعطال كنترولات أخرى         |
| عطل مسجل علي كنترول Integrated Chassis Managment خاص بحساس أمامي شمال |                           |                     | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
|   |                           |                     | ملاحظات مع الدواره          |
| ● طبيعي   | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي             | أنوار تابلوه مع الكونتاكت   |
| ● طبيعي   | أصوات مع الدواره          | ● طبيعي             | سرعة الدواره                |
|   |                           |                     | ملاحظات أخرى                |

| الجنوط والكاوتش          |                 |                      |                                 |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| حالة الجنوط الأمامية     | ● تجريحات بسيطة | حالة الكاوتش الأمامي | ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات |
| حالة الجنوط الخلفي       | ● تجريحات بسيطه | حالة الكاوتش الخلفي  | ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات |
| حالة جنط الاستبن         | لا يوجد         | حالة الكاوتش الاستبن | لا يوجد                         |
| نوع الكاوتش              | رن فلات         |                      |                                 |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش |                 |                      |                                 |

| البطارية وشحن الدينامو         |        |                   |       |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية                  | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية                | ● جيدة |                   |       |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |        |                   |       |

| الملحقات                 |               |                |           |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| العدة وأدوات الأمان      | ● لا يوجد     | كتالوج السيارة | ● لا يوجد |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة | كتيب الضمان    | ● لا يوجد |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● لا يوجد     | فواتير الصيانة | ● لا يوجد |

| تجربة القيادة                            |  |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة            |  |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة         |  |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |  |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات         |  |
| ملاحظات تجربة القيادة                    |  |

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE




RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE





LIGHT SWITCHES




DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



باب الشنطة : فبريكة (خرايش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرايش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرايش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرايش)





الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة ( خرابيش )



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)





الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



هوايات التكييف : كسر (أكثر من هواية)



الكونسول الوسط : قطع / كسر / شرخ / تلف



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)





حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة