



بيانات العميل والسيارة			
Kia Cerato 2010 2nd Category		موديل السيارة	
143193	قراءة العداد	فيariani	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
النزهة	المرور	2025-02-01	تاريخ انتهاء الرخصه

## مواصفات السيارة

نوع العيكل	نوع الوقود	فتحة سقف	سعة المحرك	عدد السلندرات
ABS	بنزين	لا يوجد	1600	التربو
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	بنزين	لا يوجد	4	عدد المقادع
نظام فرامل اوتوماتيك	بنزين	لا يوجد	لا يوجد	نظام مساعدة الركين
نظام تحديد المسار	بنزين	لا يوجد	لا يوجد	الدوارة عن بعد
دخول السيارة	ريموت	✓	لا يوجد	نوع الفرش
الجنوط	اللومونيوم سبور	✓	لا يوجد	مقاس الجنوط
حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مفتاح التشغيل
كراسي كهرباء	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	سخانات في الكراسي
كراسي ماساج	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة
شاشة في التابلوه	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك
مرايات ضم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مثبت / محدد سرعة

## ملخص حالة السيارة

● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العففة	● فبريكا بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة النساية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالةصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكريافت

## حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه (خرابيش)	الكتوب
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● رش مع معجون (خبطات)	باب الشنطة
● فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه (الدهان متآكل)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه (الدهان متآكل)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه (خبطات)	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكه (خبطات)	العتب السفلي يمين
● فبريكه (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكبوت
رش جزئي بمعجون في باب الشنطة والدهان متآكل -			ملاحظات أخرى

## حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعاتخلفية
● الباقة مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● الباقة مصفرة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتشن الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● الكاوتشن ناشف	مساحات الزجاج الأمامي
غطاء مسمار تثبيت مساحه شمال مفقود			ملاحظات أخرى

## حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرابيشن)				دوالن الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل				دوالن الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات				دوالن وأرضية الشنطة
				لا يوجد ملاحظات
				حامل طقم التبريد
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل				بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات				الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات				الصدر الأمامي
				ملاحظات أخرى

## حالة الصالون

● عطل في المفتاح	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكوناكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكارسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كارسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كارسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرا	● يوجد عطل	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● لا يوجد	مرايات الضيم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوائيات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدركسيون
● أثار فك وتركيب	فرش الباب الأمامي شمال	● أثار فك وتركيب	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● قطع /كسير / شرخ /تلف	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● تحتاج تنظيف فقط	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
يوجد جراب جلد على الطارة			ملاحظات أخرى

## كتشاف، مرئي (المحرك والحووض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربيدو
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيمة الكبس ناشف (dry test) kg/cm <sup>2</sup>			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
قيمة الكبس بالزيت (wet test) kg/cm <sup>2</sup>			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
لا يوجد			وجود نتش أو خطأ مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
			حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohiehات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
			لون وحالة البو giohiehات
			ملاحظات أخرى

## حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● بحاله جيدة	● قاعدة / شداد فتيس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أمامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أمامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● جديدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	50%~ ●	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
50% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديدة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
				ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				ملاحظات أخرى

## الجنوط والكاوتش

<span style="color: orange;">●</span> بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الأمامي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
<span style="color: orange;">●</span> بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
<span style="color: orange;">●</span> بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الاستثنى	<span style="color: green;">●</span> بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
		تيبوليس	نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط والكاوتش

## البطارية وشحن الدينامو

<span style="color: green;">●</span> جيد	حالة شحن الدينامو	<span style="color: green;">●</span> جيدة	حالة البطارية
		<span style="color: green;">●</span> جيدة	قابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

## الملحقات

<span style="color: green;">●</span> موجود	كتالوج السيارة	<span style="color: green;">●</span> متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
<span style="color: green;">●</span> موجود	كتيب الضمان	<span style="color: green;">●</span> يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
<span style="color: orange;">●</span> يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	<span style="color: red;">●</span> لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

## تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR O

**KARCEL**



RR O

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER




ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE




FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكه (خرابيش)



باب الشنطة : رش مع معجون (خبطات)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكه (الدهان متاكل)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكه (خرابيش - خبطات)



الرفف الخلفي شمال : فبريكه (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي شمال : فبريكا (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش)



الرفف الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكا (خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)



الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكا (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)




فرش كرسي أمامي شمال : قطع /كسرا / شرخ /تلف



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



كتيب الضمان : موجود