



بيانات العميل والسيارة			
Kia Sportage 2018 5th Category			موديل السيارة
113456	قراءة العداد	رمادي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
محرم بك	المرور	2025-04-02	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SUV	نوع العيكل	
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك	
8	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
أتو 6 سرعات	نوع الفنيس	✓ بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار	
قماش أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة	
19	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط	
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج	
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكه (يوجد ملاحظات)	●	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشه	● فبريكه بالكامل	●	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	●	حالة اللثاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	●	حالة الجنوط والكافوش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	●	حالة الزجاج والكريشافات

حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (كسر)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه بالكامل	الكتوب
● فبريكه (خرابيشن)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	السقف
● شرخ / كسر	شبكة أمامية	● فبريكه بالكامل	باب الشنطة
● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه (خطبات)	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكه بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
فقد في بصمة باب أمامي يمين			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● الباقة مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● الباقة مصفرة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	داخل طقم التبريد	
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● قطع /كسير /تلف /شريخ	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاربيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● فصل جزئي (كشاف يمين)	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدركسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● تحتاج تنظيف فقط	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● تلف في اليمين	شماسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
		فصل في انوار اول درجة يمين	ملاحظات أخرى

حالة الميكانيكا

كثافة، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● أسود	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	حالة التوربido
كسر في كساحة المحرك من اسفل			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك

قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2

غرفة 4 غرفة 3 غرفة 2 غرفة 1

قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2

غرفة 4 غرفة 3 غرفة 2 غرفة 1

• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
------------------	--------------	------	--------------

لم يتم الكبس ملاحظات كفاءة المحرك

الفتيس / علبة التروس

• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
---------	---------------------------------	-------	-------------------

لا يوجد وجود نتش أو خطأ مع النقلات

ملاحظات أخرى

دورة التبريد

• سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
------------------------	-------------------	---------	--------------------

• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
---------	-----------------	---------	-----------------------------------

طبيعي حالة مروحة التبريد

ملاحظات أخرى

بنود الصيانة الدورية

• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة سير المجموعة الخارجية
-----------	--------------------------	--------	----------------------------

• لم يتم الفك	نوع البوgiehات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
---------------	----------------	-------------------------------	-------------

		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوgiehات
--	--	-------------------------------	----------------------

ملاحظات أخرى

حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● بحاله جيدة	● مسامير الميزان	
● بحاله جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكرдан	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أمامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أمامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● ريجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	25% ~ ●	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
25% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● ريجة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			● ملاحظات أخرى	

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات مع الدواره	
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
			● ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش

● تشققات/قطع بسيط	حالة الكاوتش الأمامي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
● تشققات/قطع بسيط	حالة الكاوتش الخلفي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
تيبوليس			نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	قابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER




ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT




FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE




FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES




DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الرفف الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)




الباب الخلفي شمال : فبريكه (خرابيش)



الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)




الاكصدام الأمامي : فبريكا (كسس)



الاكصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش)



الرفف الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكا (خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)



الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)



شمامات أمامية : تلف في اليمين



التابلوه : قطع / كسر / تلف / شرخ



حالة الكاوتشن الأمامي : تشققات / قطع بسيط



حالة الكاوتشن الخلفي : تشققات / قطع بسيط



حالة الجنوط الخلفي : تجريفات بسيطة



حالة الجنوط الأمامي : تجريفات بسيطة



شبكة أمامية : شرخ / كسر



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الاصدام الامامي : فبريكا (خراييش)



الكساحة : كسر



بصمة الباب الامامي يمين : فقد