



| بيانات العميل والسيارة                |              |            |                     |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Hyundai Elantra CN7 2021 5th Category |              |            | موديل السيارة       |
| 70496                                 | قراءة العداد | رمادي      | اللون               |
| لا يوجد                               | حظر البيع    | لا يوجد    | توكيلات             |
| القوات المسلحة                        | المرور       | 2026-11-07 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة            |                      |                  |                                   |
|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4                          | عدد السلندرات        | SEDAN            | نوع الهيكل                        |
| لا يوجد                    | التربو               | 1600             | سعة المحرك                        |
| 2                          | عدد الايرياج         | بنزين            | نوع الوقود                        |
| أوتو 6 سرعات               | نوع الفتييس          | ✓ فتحة سقف       | فتحة سقف                          |
| 5                          | عدد المقاعد          | ✓ ABS/EBD        | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| ✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا | نظام مساعدة الركن    | لا يوجد          | نظام فرامل اوتوماتيك              |
| لا يوجد                    | الدوارة عن بعد       | لا يوجد          | نظام تحديد المسار                 |
| كسوه جلد                   | نوع الفرش            | ✓ بصمة           | دخول السيارة                      |
| 16                         | مقاس الجنوط          | ✓ الومونيوم سبور | الجنوط                            |
| ✓ زرار تشغيل               | مفتاح التشغيل        | لا يوجد          | حفظ وضعيات الكراسي                |
| لا يوجد                    | سخانات في الكراسي    | لا يوجد          | كراسي كهرباء                      |
| ✓                          | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد          | كراسي ماساج                       |
| لا يوجد                    | فتح الشنطة اوتوماتيك | ✓ 8 بوصة         | شاشة في التابلوه                  |
| ✓                          | مثبت /محدد سرعة      | ✓                | مرايات ضم                         |

| ملخص حالة السيارة |                 |                         |                       |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة    | حالة الميكانيكا | ● فبريكة (يوجد ملاحظات) | حالة البودي الخارجي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة العفشة     | ● فبريكة بالكامل        | حالة البودي الداخلي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الكهرباء   | ● لا يوجد ملاحظات       | حالة الشاسية          |
| ● بحالة ممتازة    | حالة التكييف    | ● بحاله مقبولة          | حالة الجنوط والكاوتش  |
| ● بحالة جيدة جدا  | حالة الصالون    | ● بحالة جيدة جدا        | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي       |                         |                           |                   |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| الكبوت                    | ● فبريكة بالكامل        | الاكصدام الأمامي          | ● فبريكة (خرايش)  |
| السقف                     | ● فبريكة بالكامل        | الاكصدام الخلفي           | ● فبريكة (خرايش)  |
| باب الشنطة                | ● فبريكة (الدهان متآكل) | شبكة أمامية               | ● لا يوجد ملاحظات |
| الرفرف الأمامي يمين       | ● فبريكة بالكامل        | الرفرف الأمامي شمال       | ● فبريكة بالكامل  |
| قائم خارجي أمامي يمين     | ● فبريكة بالكامل        | قائم خارجي أمامي شمال     | ● فبريكة بالكامل  |
| الباب الأمامي يمين        | ● فبريكة (خرايش)        | الباب الأمامي شمال        | ● فبريكة (خرايش)  |
| الباب الخلفي يمين         | ● فبريكة بالكامل        | الباب الخلفي شمال         | ● فبريكة (خرايش)  |
| قائم خارجي خلفي يمين      | ● فبريكة بالكامل        | قائم خارجي خلفي شمال      | ● فبريكة بالكامل  |
| الرفرف الخلفي يمين        | ● فبريكة (خرايش)        | الرفرف الخلفي شمال        | ● فبريكة بالكامل  |
| العتب السفلي يمين         | ● فبريكة بالكامل        | العتب السفلي شمال         | ● فبريكة بالكامل  |
| مراية الباب الأمامي يمين  | ● فبريكة بالكامل        | مراية الباب الأمامي شمال  | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل        | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الباب الخلفي يمين  | ● فبريكة بالكامل        | مفصلات الباب الخلفي شمال  | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الكبوت             | ● فبريكة بالكامل        | مفصلات الشنطة             | ● فبريكة بالكامل  |
|                           |                         |                           | ملاحظات أخرى      |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى |                         |                           |                   |
| زجاج البانوراما           | ● لا يوجد               | زجاج فتحة السقف           | ● بحالة جيدة      |
| زجاج السيارة الأمامي      | ● شروخ أو كسور          | زجاج السيارة الخلفي       | ● بحالة جيدة      |
| زجاج باب أمامي يمين       | ● بحالة جيدة            | زجاج باب أمامي شمال       | ● بحالة جيدة      |
| زجاج باب خلفي يمين        | ● بحالة جيدة            | زجاج باب خلفي شمال        | ● بحالة جيدة      |
| شراعات خلفية              | ● بحالة جيدة            | شراعات أمامية             | ● بحالة جيدة      |
| الكشاف الأمامي يمين       | ● بحالة جيدة            | الكشاف الأمامي شمال       | ● بحالة جيدة      |
| الكشاف الخلفي يمين        | ● بحالة جيدة            | الكشاف الخلفي شمال        | ● بحالة جيدة      |
| كشافات شبورة أمامي        | ● لا يوجد               | كشافات شبورة خلفي         | ● لا يوجد         |
| كشافات إشارة أمامي        | ● بحالة جيدة            | كشافات إشارة خلفي         | ● بحالة جيدة      |
| سيسستم مياة مساحات        | ● لا يوجد ملاحظات       | كاوتش الأبواب             | ● جيد             |
| مساحات الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيدة            | مساحة الزجاج الخلفي       | ● لا يوجد         |
|                           |                         |                           | ملاحظات أخرى      |

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

|                                    |                   |                                   | بودي داخلي        |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم  | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل وأرضية الشنطة                | ● فبريكة بالكامل  | ستارة شنطة خلفية                  | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد                   | ● لا يوجد ملاحظات |                                   |                   |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |
|                                    |                   |                                   | شاسيه             |
| بطاحة أمامي يمين                   | ● فبريكة بالكامل  | بطاحة أمامي شمال                  | ● فبريكة بالكامل  |
| الشاسيه الأمامي                    | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي                    | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي                      | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة              | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |

| حالة الصالون                |                      |                          |                   |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة        | مفتاح زجاج أمامي يمين    | ● تعمل بكفاءة     |
| مفتاح زجاج خلفي يمين        | ● يعمل بكفاءة        | مفتاح زجاج خلفي شمال     | ● يعمل بكفاءة     |
| الكونتاكت                   | ● يعمل بكفاءة        | مفتاح فتحة السقف         | ● يعمل بكفاءة     |
| مفتاح الأنوار               | ● يعمل بكفاءة        | السنتر لوك               | ● يعمل بكفاءة     |
| لوحة العدادات               | ● تعمل بكفاءة        | مفتاح المساحات           | ● يعمل بكفاءة     |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة  | ● يعمل بكفاءة        | التابلوه                 | ● بحاله جيده      |
| سماعات كاسيت أمامية         | ● تعمل بكفاءة        | سماعة كاسيت خلفية        | ● يعمل بكفاءة     |
| أنوار أمامية                | ● تعمل بكفاءة        | أنوار خلفية              | ● تعمل بكفاءة     |
| حساسات الركن                | ● يعمل بكفاءة        | كاميرات                  | ● تعمل بكفاءة     |
| مرايات الضم                 | ● تعمل بكفاءة        | الكلاكس                  | ● يعمل بكفاءة     |
| تبريد التكييف               | ● جيد                | سويتشات التكييف          | ● تعمل بكفاءة     |
| هوايات التكييف              | ● بحاله جيده         | الكونسول الوسط           | ● بحاله جيده      |
| الطارة / الدركسيون          | ● لا يوجد ملاحظات    | أحزمة الأمان             | ● تعمل بكفاءة     |
| فرش الباب الأمامي يمين      | ● بحاله جيده         | فرش الباب الأمامي شمال   | ● بحاله جيده      |
| فرش الباب الخلفي يمين       | ● بحاله جيده         | فرش الباب الخلفي شمال    | ● بحاله جيده      |
| فرش كرسي أمامي يمين         | ● بحاله جيده         | فرش كرسي أمامي شمال      | ● بحاله جيده      |
| فرش كنبه خلفي               | ● قطع /كسر /شرح /تلف | فرش السقف                | ● يحتاج تنظيف فقط |
| فيبر قائم أمامي يمين        | ● بحاله جيده         | فيبر قائم أمامي شمال     | ● بحاله جيده      |
| فيبر قائم وسط يمين          | ● بحاله جيده         | فيبر قائم وسط شمال       | ● بحاله جيده      |
| فيبر قائم خلفي يمين         | ● بحاله جيده         | فيبر قائم خلفي شمال      | ● بحاله جيده      |
| شماسات أمامية               | ● بحاله جيده         | مراية الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيده      |
| مقبض يد السقف أمامي يمين    | ● بحاله جيده         | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● لا يوجد         |
| مقبض يد السقف خلفي يمين     | ● بحاله جيده         | مقبض يد السقف خلفي شمال  | ● بحاله جيده      |
| ملاحظات أخرى                |                      |                          |                   |

| حالة الميكانيكا                    |                               |                                 |                        |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                    |                               |                                 |                        | كشف مرئي (المحرك والحوض)      |
| حالة المحرك المرئية                | ● طبيعي                       | مستوى زيت المحرك                | ● طبيعي                |                               |
| لون زيت المحرك                     | ● بترولي                      | لون العادم                      | ● لا يوجد              |                               |
| حالة الفتييس المرئية               | ● طبيعي                       | حالة التربو المرئية             | ● لا يوجد              |                               |
| حالة التوريددو                     | ● جيدة                        | حالة ضفيرة الكهرباء             | ● جيدة                 |                               |
|                                    |                               |                                 |                        | ملاحظات أخرى                  |
|                                    |                               |                                 |                        | كفاءة المحرك                  |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2   |                               |                                 |                        |                               |
| غرفة1                              | غرفة2                         | غرفة3                           | غرفة4                  |                               |
|                                    |                               |                                 |                        |                               |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 |                               |                                 |                        |                               |
| غرفة1                              | غرفة2                         | غرفة3                           | غرفة4                  |                               |
|                                    |                               |                                 |                        |                               |
| كبس المحرك%                        |                               | 0.00                            |                        | كفاءة المحرك ● لا يحتاج للكبس |
| ملاحظات كفاءة المحرك               |                               | لا يوجد ملاحظات                 |                        |                               |
| الفتيس / علبة التروس               |                               |                                 |                        |                               |
| حركة عصاية الفتيس                  | طبيعي                         | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي                |                               |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات         | ● لا يوجد                     |                                 |                        |                               |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                        |                               |
| دورة التبريد                       |                               |                                 |                        |                               |
| مستوى سائل التبريد                 | ● طبيعي                       | حالة سائل التبريد               | ● سائل تبريد أحمر نظيف |                               |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير   | ● طبيعي                       | حالة الرادياتير                 | ● طبيعي                |                               |
| حالة مروحة التبريد                 | ● طبيعي                       |                                 |                        |                               |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                        |                               |
| بنود الصيانة الدورية               |                               |                                 |                        |                               |
| حالة سيور المجموعة الخارجية        | ● جيدة                        | صوت من المجموعة الخارجية        | ● لا يوجد              |                               |
| فلتر الهواء                        | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | نوع البوجيهات                   | ● لم يتم الفك          |                               |
| لون وحالة البوجيهات                | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة |                                 |                        |                               |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                        |                               |

حالة العفشة و الفرامل

|                             |                   |                               | العفشة ونقل الحركة |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| مساعدين أمامي               | ● بحاله جيده      | مساعدين خلفي                  | ● بحاله جيدة       |
| بطاحات مساعدين أمامي        | ● لا يوجد ملاحظات | علبة الدركسيون/سكاترا         | ● بحالة جيدة       |
| مسامير الميزان              | ● لا يوجد         | ذراع الميزان                  | ● بحالة جيدة       |
| مقصات أمامي علوي            | ● لا يوجد         | مقصات أمامي سفلي              | ● بحالة جيده       |
| علبة نقل الحركة             | ● لا يوجد         | دنجل / مقصات خلفي             | ● بحالة جيدة       |
| بلي عجل أمامي               | ● طبيعي           | بلي عجل خلفي                  | ● طبيعي            |
| قاعدة محرك يمين             | ● بحالة جيدة      | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحاله جيده       |
| قاعدة / شداد فتييس أمامية   | ● لا يوجد         | قاعدة / شداد فتييس خلفية      | ● بحالة جيدة       |
| قنطرة العفشة                | ● بحالة جيدة      | عامود الكردان                 | ● لا يوجد          |
| كبالن أمامية                | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن خلفية                   | ● لا يوجد          |
| اكسات أمامية                | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات خلفية                   | ● لا يوجد          |
| كرونة أمامية                | ● لا يوجد         | كرونة خلفية                   | ● لا يوجد          |
|                             |                   |                               | ملاحظات أخرى       |
|                             |                   |                               | الفرامل            |
| حالة تيل الفرامل الأمامية   | ●~50%             | حالة طنابير الفرامل الأمامية  | ● جيدة             |
| فرامل اليد                  | ● مانيوال (جيدة)  | حالة تيل الفرامل الخلفية      | ●~50%              |
| حالة طنابير الفرامل الخلفية | ● جيدة            | أصوات مع دوسة الفرامل         | ● لا يوجد          |
|                             |                   |                               | ملاحظات أخرى       |

حالة الكهرباء

|                            |           |                           | كشف جهاز الاعطال            |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| أعطال المحرك               | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات اعطال المحرك        |
| أعطال الفتييس              | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات أعطال الفتييس       |
| أعطال الايرياج             | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات أعطال الايرياج      |
| أعطال كنترولات أخرى        | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
|                            |           |                           | ملاحظات مع الدواره          |
| أنوار تابلوه مع الكونتاكنت | ● طبيعي   | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي                     |
| سرعة الدواره               | ● طبيعي   | أصوات مع الدواره          | ● طبيعي                     |
|                            |           |                           | ملاحظات أخرى                |

| الجنوط والكاوتش          |                 |                      |                 |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| حالة الجنوط الأمامية     | ● تجريحات بسيطة | حالة الكاوتش الأمامي | ● النقشة متآكلة |
| حالة الجنوط الخلفي       | ● تجريحات بسيطه | حالة الكاوتش الخلفي  | ● النقشة متآكلة |
| حالة جنط الاستبن         | ● بحالة جيدة    | حالة الكاوتش الاستبن | ● بحالة جيدة    |
| نوع الكاوتش              | تيوبليس         |                      |                 |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش |                 |                      |                 |

| البطارية وشحن الدينامو         |        |                   |       |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية                  | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية                | ● جيدة |                   |       |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |        |                   |       |

| الملحقات                 |                          |                |                      |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| العدة وأدوات الأمان      | ● متوفرة (بحالة جيدة)    | كتالوج السيارة | ● موجود              |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة            | كتيب الضمان    | ● موجود              |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● موجود (لم يتم التجربة) | فواتير الصيانة | ● يوجد جميع الفواتير |

| تجربة القيادة                            |  |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة            |  |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة         |  |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |  |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات         |  |
| ملاحظات تجربة القيادة                    |  |

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**




L 90

**KARCEL**




R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL







REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT




FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE






RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



فرش كنبه خلفي : قطع / كسر / شرخ / تلف



باب الشنطة : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)





الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)




الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



كتالوج السيارة : موجود



كتيب الضمان : موجود





حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه




حالة الكاوتش الأمامي : النقشة متآكلة



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



اكصدام امامي : فبركة (خرابيش)



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)