



بيانات العميل والسيارة			
Jeep Grand Cherokee 2021 1st Category			موديل السيارة
111138	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
مدينة نصر	المرور	2025-01-04	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
8	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	5700	سعة المحرك
7	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
حساسات وكاميرا واوتوبارك ✓	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	✓ يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
20	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كرسي السائق	حفظ وضعيات الكرسي
✓ كرسي أمامية	سخانات في الكرسي	✓ كرسي أمامية	كرسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كرسي ماساج
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة جدا	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	تم التغيير (فبريكة) ●	الاكصدام الأمامي	تم التغيير (فبريكة) ●
السقف	فبريكة بالكامل ●	الاكصدام الخلفي	فبريكة (خرابيش) ●
باب الشنطة	فبريكة بالكامل ●	شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات ●
الرفرف الأمامي يمين	فبريكة بالكامل ●	الرفرف الأمامي شمال	تم التغيير (فبريكة) ●
قائم خارجي أمامي يمين	فبريكة بالكامل ●	قائم خارجي أمامي شمال	فبريكة بالكامل ●
الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل ●	الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل ●
الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل ●	الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل ●
قائم خارجي خلفي يمين	فبريكة بالكامل ●	قائم خارجي خلفي شمال	فبريكة بالكامل ●
الرفرف الخلفي يمين	فبريكة بالكامل ●	الرفرف الخلفي شمال	فبريكة بالكامل ●
العتب السفلي يمين	فبريكة بالكامل ●	العتب السفلي شمال	فبريكة بالكامل ●
مراية الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل ●	مراية الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل ●
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل ●	مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل ●
مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل ●	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل ●
مفصلات الكبوت	آثار فك وتركيب ●	مفصلات الشنطه	فبريكة بالكامل ●
ملاحظات أخرى	يوجد طبقة حماية بالسيارة بالكامل		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	لا يوجد ●	زجاج فتحة السقف	بحالة جيدة ●
زجاج السيارة الأمامي	تم التغيير ●	زجاج السيارة الخلفي	بحالة جيدة ●
زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة ●	زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيده ●
زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة ●	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة ●
شراعات خلفية	بحالة جيدة ●	شراعات أمامية	بحالة جيدة ●
الكشاف الأمامي يمين	بحالة جيدة ●	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة ●
الكشاف الخلفي يمين	بحالة جيدة ●	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة ●
كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة ●	كشافات شبورة خلفي	بحالة جيدة ●
كشافات إشاره أمامي	بحالة جيدة ●	كشافات إشاره خلفي	بحالة جيدة ●
سيسستم مياة مساحات	لا يوجد ملاحظات ●	كاوتش الأبواب	جيد ●
مساحات الزجاج الأمامي	بحاله جيدة ●	مساحة الزجاج الخلفي	لا يوجد ●
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرابيات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا							
						كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية		● طبيعي	مستوى زيت المحرك		● طبيعي		
لون زيت المحرك		● بترولي	لون العادم		● لا يوجد		
حالة الفتييس المرئية		● طبيعي	حالة التربو المرئية		● لا يوجد		
حالة التوريددو		● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		● جيدة		
						ملاحظات أخرى	
						كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2							
غرفة1		غرفة2		غرفة3		غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2							
غرفة1		غرفة2		غرفة3		غرفة4	
كبس المحرك%		0.00		كفاءة المحرك		● لا يحتاج للكبس	
ملاحظات كفاءة المحرك		لا يوجد ملاحظات					
الفتيس / علبة التروس							
حركة عصاية الفتيس		طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه		● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات		● لا يوجد					
ملاحظات أخرى							
دورة التبريد							
مستوى سائل التبريد		● طبيعي		حالة سائل التبريد		● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير		● طبيعي		حالة الرادياتير		● طبيعي	
حالة مروحة التبريد		● طبيعي					
ملاحظات أخرى							
بنود الصيانة الدورية							
حالة سيور المجموعة الخارجية		● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية		● لا يوجد	
فلتر الهواء		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات		● لم يتم الفك	
لون وحالة البوجيهات		● يتم التغيير مع موعد الصيانة					
ملاحظات أخرى							

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● بحالة جيده	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيده	كرونة خلفية	● بحالة جيده	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● جديد	حالة تيل الفرامل الأمامية
● جديد	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبّين	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبّين	● بحالة جيدة
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● موجود (لم يتم التجربة)	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE




RR AC GRILL






REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR




RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



مسامير رفرف امامي شمال : آثار فك وتركيب



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)



سماعة رأس :



ريموت شاشة :