



| بيانات العميل والسيارة           |              |            |                     |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Renault Kadjar 2020 1st Category |              |            | موديل السيارة       |
| 59544                            | قراءة العداد | أخضر       | اللون               |
| لا يوجد                          | حظر البيع    | لا يوجد    | توكيلات             |
| الشيخ زايد                       | المرور       | 2026-08-26 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة |                      |         |                                   |
|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 4               | عدد السلندرات        | SUV     | نوع الهيكل                        |
| ✓               | فردى                 | 1200    | سعة المحرك                        |
| 6               | عدد الايرباج         | بنزين   | نوع الوقود                        |
| أوتو 7 سرعات    | نوع الفتيس           | لا يوجد | فتحة سقف                          |
| 5               | عدد المقاعد          | ✓       | نظام الفرامل والالتزان الالكتروني |
| ✓               | حساسات خلفية         | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك              |
| لا يوجد         | الدوارة عن بعد       | لا يوجد | نظام تحديد المسار                 |
| قماش أصلي       | نوع الفرش            | ✓       | ريموت                             |
| 17              | مقاس الجنوط          | ✓       | الومونيوم سبور                    |
| مفتاح           | مفتاح التشغيل        | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي                |
| لا يوجد         | سخانات في الكراسي    | لا يوجد | كراسي كهرباء                      |
| ✓               | يوجد                 | لا يوجد | كراسي ماساج                       |
| لا يوجد         | فتح الشنطة اوتوماتيك | لا يوجد | شاشة في التابلوه                  |
| ✓               | يوجد                 | لا يوجد | مرايات ضم                         |

| ملخص حالة السيارة |                 |                         |                       |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة    | حالة الميكانيكا | ● فبريكة (يوجد ملاحظات) | حالة البودي الخارجي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة العفشة     | ● فبريكة بالكامل        | حالة البودي الداخلي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الكهرباء   | ● لا يوجد ملاحظات       | حالة الشاسية          |
| ● بحالة ممتازة    | حالة التكييف    | ● بحالة جيدة            | حالة الجنوط والكاوتش  |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الصالون    | ● بحالة ممتازة          | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي       |                             |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| الكبوت                    | ● فبريكة بالكامل            | الاكصدام الأمامي          | ● فبريكة (كسر)              |
| السقف                     | ● فبريكة بالكامل            | الاكصدام الخلفي           | ● فبريكة (خرابيش)           |
| باب الشنطة                | ● فبريكة (سمكره على البارد) | شبكة أمامية               | ● لا يوجد ملاحظات           |
| الررف الأمامي يمين        | ● فبريكة (خرابيش)           | الررف الأمامي شمال        | ● فبريكة بالكامل            |
| قائم خارجي أمامي يمين     | ● فبريكة بالكامل            | قائم خارجي أمامي شمال     | ● فبريكة بالكامل            |
| الباب الأمامي يمين        | ● فبريكة بالكامل            | الباب الأمامي شمال        | ● فبريكة (سمكره على البارد) |
| الباب الخلفي يمين         | ● فبريكة بالكامل            | الباب الخلفي شمال         | ● فبريكة (خرابيش)           |
| قائم خارجي خلفي يمين      | ● فبريكة بالكامل            | قائم خارجي خلفي شمال      | ● فبريكة بالكامل            |
| الررف الخلفي يمين         | ● فبريكة (خرابيش)           | الررف الخلفي شمال         | ● فبريكة بالكامل            |
| العتب السفلي يمين         | ● فبريكة بالكامل            | العتب السفلي شمال         | ● فبريكة بالكامل            |
| مراية الباب الأمامي يمين  | ● فبريكة بالكامل            | مراية الباب الأمامي شمال  | ● فبريكة بالكامل            |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل            | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل            |
| مفصلات الباب الخلفي يمين  | ● فبريكة بالكامل            | مفصلات الباب الخلفي شمال  | ● فبريكة بالكامل            |
| مفصلات الكبوت             | ● فبريكة بالكامل            | مفصلات الشنطه             | ● فبريكة بالكامل            |
| ملاحظات أخرى              |                             |                           |                             |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى |                             |                           |                             |
| زجاج البانوراما           | ● لا يوجد                   | زجاج فتحة السقف           | ● لا يوجد                   |
| زجاج السيارة الأمامي      | ● تم التغيير                | زجاج السيارة الخلفي       | ● بحالة جيدة                |
| زجاج باب أمامي يمين       | ● بحالة جيدة                | زجاج باب أمامي شمال       | ● بحالة جيدة                |
| زجاج باب خلفي يمين        | ● بحالة جيدة                | زجاج باب خلفي شمال        | ● بحالة جيدة                |
| شراعات خلفية              | ● بحالة جيدة                | شراعات أمامية             | ● بحالة جيدة                |
| الكشاف الأمامي يمين       | ● بحالة جيدة                | الكشاف الأمامي شمال       | ● بحالة جيدة                |
| الكشاف الخلفي يمين        | ● بحالة جيدة                | الكشاف الخلفي شمال        | ● بحالة جيدة                |
| كشافات شبورة أمامي        | ● الباغة مصفرة              | كشافات شبورة خلفي         | ● بحالة جيدة                |
| كشافات إشاره أمامي        | ● بحالة جيدة                | كشافات إشاره خلفي         | ● بحالة جيدة                |
| سيسستم مياة مساحات        | ● لا يوجد ملاحظات           | كاوتش الأبواب             | ● جيد                       |
| مساحات الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيدة                | مساحة الزجاج الخلفي       | ● الكاوتش ناشف              |
| ملاحظات أخرى              |                             |                           |                             |

حالة البودي الداخلي و الشاسية

|                                    |                   |                                   | بودي داخلي        |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم  | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل وأرضية الشنطة                | ● فبريكة بالكامل  | ستارة شنطة خلفية                  | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد                   | ● لا يوجد ملاحظات |                                   |                   |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |
|                                    |                   |                                   | شاسيه             |
| بطاحة أمامي يمين                   | ● فبريكة بالكامل  | بطاحة أمامي شمال                  | ● فبريكة بالكامل  |
| الشاسيه الأمامي                    | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي                    | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي                      | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة              | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |

| حالة الصالون                |                   |                          |               |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة     | مفتاح زجاج أمامي يمين    | ● تعمل بكفاءة |
| مفتاح زجاج خلفي يمين        | ● يعمل بكفاءة     | مفتاح زجاج خلفي شمال     | ● يعمل بكفاءة |
| الكونتاكت                   | ● يعمل بكفاءة     | مفتاح فتحة السقف         | ● لا يوجد     |
| مفتاح الأنوار               | ● يعمل بكفاءة     | السنتر لوك               | ● يعمل بكفاءة |
| لوحة العدادات               | ● تعمل بكفاءة     | مفتاح المساحات           | ● يعمل بكفاءة |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة  | ● يعمل بكفاءة     | التابلوه                 | ● بحاله جيده  |
| سماعات كاسيت أمامية         | ● تعمل بكفاءة     | سماعة كاسيت خلفية        | ● يعمل بكفاءة |
| أنوار أمامية                | ● تعمل بكفاءة     | أنوار خلفية              | ● تعمل بكفاءة |
| حساسات الركن                | ● يعمل بكفاءة     | كاميرات                  | ● لا يوجد     |
| مرايات الضم                 | ● لا يوجد         | الكلاكس                  | ● يعمل بكفاءة |
| تبريد التكييف               | ● جيد             | سويتشات التكييف          | ● تعمل بكفاءة |
| هوايات التكييف              | ● بحالة جيده      | الكونسول الوسط           | ● بحاله جيده  |
| الطارة / الدركسيون          | ● لا يوجد ملاحظات | أحزمة الأمان             | ● تعمل بكفاءة |
| فرش الباب الأمامي يمين      | ● بحاله جيده      | فرش الباب الأمامي شمال   | ● بحاله جيده  |
| فرش الباب الخلفي يمين       | ● بحاله جيده      | فرش الباب الخلفي شمال    | ● بحاله جيده  |
| فرش كرسي أمامي يمين         | ● بحاله جيده      | فرش كرسي أمامي شمال      | ● بحاله جيده  |
| فرش كنبه خلفي               | ● بحاله جيده      | فرش السقف                | ● بحاله جيده  |
| فيبر قائم أمامي يمين        | ● بحاله جيده      | فيبر قائم أمامي شمال     | ● بحاله جيده  |
| فيبر قائم وسط يمين          | ● بحاله جيده      | فيبر قائم وسط شمال       | ● بحاله جيده  |
| فيبر قائم خلفي يمين         | ● بحاله جيده      | فيبر قائم خلفي شمال      | ● بحاله جيده  |
| شماسات أمامية               | ● بحاله جيده      | مراية الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيده  |
| مقبض يد السقف أمامي يمين    | ● بحاله جيده      | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● لا يوجد     |
| مقبض يد السقف خلفي يمين     | ● بحاله جيده      | مقبض يد السقف خلفي شمال  | ● بحاله جيده  |
| ملاحظات أخرى                |                   |                          |               |

| حالة الميكانيكا                    |                               |                                 |                          |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                    |                               |                                 | كشف مرئي (المحرك والحوض) |                  |
| حالة المحرك المرئية                | ● طبيعي                       | مستوى زيت المحرك                | ● طبيعي                  |                  |
| لون زيت المحرك                     | ● بترولي                      | لون العادم                      | ● لا يوجد                |                  |
| حالة الفتييس المرئية               | ● طبيعي                       | حالة التربو المرئية             | ● طبيعي                  |                  |
| حالة التوريدو                      | ● جيدة                        | حالة ضفيرة الكهرباء             | ● جيدة                   |                  |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                          |                  |
|                                    |                               |                                 | كفاءة المحرك             |                  |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2   |                               |                                 |                          |                  |
| غرفة1                              | غرفة2                         | غرفة3                           | غرفة4                    |                  |
|                                    |                               |                                 |                          |                  |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 |                               |                                 |                          |                  |
| غرفة1                              | غرفة2                         | غرفة3                           | غرفة4                    |                  |
|                                    |                               |                                 |                          |                  |
| كبس المحرك%                        | 0.00                          |                                 | كفاءة المحرك             | ● لا يحتاج للكبس |
| ملاحظات كفاءة المحرك               |                               |                                 | لا يوجد ملاحظات          |                  |
|                                    |                               |                                 | الفتيس / علبة التروس     |                  |
| حركة عصاية الفتيس                  | طبيعي                         | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي                  |                  |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات         | ● لا يوجد                     |                                 |                          |                  |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                          |                  |
|                                    |                               |                                 | دورة التبريد             |                  |
| مستوى سائل التبريد                 | ● طبيعي                       | حالة سائل التبريد               | ● سائل تبريد أحمر نظيف   |                  |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير   | ● طبيعي                       | حالة الرادياتير                 | ● طبيعي                  |                  |
| حالة مروحة التبريد                 | ● طبيعي                       |                                 |                          |                  |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                          |                  |
|                                    |                               |                                 | بنود الصيانة الدورية     |                  |
| حالة سيور المجموعة الخارجية        | ● جيدة                        | صوت من المجموعة الخارجية        | ● لا يوجد                |                  |
| فلتر الهواء                        | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | نوع البوجيهات                   | ● لم يتم الفك            |                  |
| لون وحالة البوجيهات                | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة |                                 |                          |                  |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                          |                  |

حالة العفشة و الفرامل

|                             |                   |                               | العفشة ونقل الحركة |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| مساعدين أمامي               | ● بحاله جيده      | مساعدين خلفي                  | ● بحاله جيدة       |
| بطاحات مساعدين أمامي        | ● لا يوجد ملاحظات | علبة الدركسيون/سكاترا         | ● بحالة جيدة       |
| مسامير الميزان              | ● لا يوجد         | ذراع الميزان                  | ● بحالة جيدة       |
| مقصات أمامي علوي            | ● لا يوجد         | مقصات أمامي سفلي              | ● بحالة جيده       |
| علبة نقل الحركة             | ● لا يوجد         | دنجل / مقصات خلفي             | ● بحالة جيدة       |
| بلي عجل أمامي               | ● طبيعي           | بلي عجل خلفي                  | ● طبيعي            |
| قاعدة محرك يمين             | ● بحالة جيدة      | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحاله جيده       |
| قاعدة / شداد فتييس أمامية   | ● لا يوجد         | قاعدة / شداد فتييس خلفية      | ● بحالة جيدة       |
| قنطرة العفشة                | ● بحالة جيدة      | عامود الكردان                 | ● لا يوجد          |
| كبالن أمامية                | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن خلفية                   | ● لا يوجد          |
| اكسات أمامية                | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات خلفية                   | ● لا يوجد          |
| كرونة أمامية                | ● لا يوجد         | كرونة خلفية                   | ● لا يوجد          |
|                             |                   |                               | ملاحظات أخرى       |
|                             |                   |                               | الفرامل            |
| حالة تيل الفرامل الأمامية   | ● ~75%            | حالة طنابير الفرامل الأمامية  | ● شفة              |
| فرامل اليد                  | ● كهرباء          | حالة تيل الفرامل الخلفية      | ● 25%              |
| حالة طنابير الفرامل الخلفية | ● شفة             | أصوات مع دوسة الفرامل         | ● لا يوجد          |
|                             |                   |                               | ملاحظات أخرى       |

حالة الكهرباء

|                            |           |                           | كشف جهاز الاعطال            |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| أعطال المحرك               | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات اعطال المحرك        |
| أعطال الفتييس              | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات أعطال الفتييس       |
| أعطال الايرياج             | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات أعطال الايرياج      |
| أعطال كنترولات أخرى        | ● لا يوجد |                           |                             |
|                            |           |                           | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
|                            |           |                           | ملاحظات مع الدواره          |
| أنوار تابلوه مع الكونتاكنت | ● طبيعي   | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي                     |
| سرعة الدواره               | ● طبيعي   | أصوات مع الدواره          | ● طبيعي                     |
|                            |           |                           | ملاحظات أخرى                |

| الجنوط والكاوتش          |              |                      |                 |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| حالة الجنوط الأمامية     | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الأمامي | ● بحالة جيدة    |
| حالة الجنوط الخلفي       | ● بحاله جيدة | حالة الكاوتش الخلفي  | ● النقشة متآكلة |
| حالة جنط الاستبن         | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبن | ● بحالة جيدة    |
| نوع الكاوتش              | تيوبليس      |                      |                 |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش |              |                      |                 |

| البطارية وشحن الدينامو         |        |                   |       |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية                  | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية                | ● جيدة |                   |       |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |        |                   |       |

| الملحقات                 |                          |                |                      |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| العدة وأدوات الأمان      | ● لا يوجد                | كتالوج السيارة | ● موجود              |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة            | كتيب الضمان    | ● لا يوجد            |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● موجود (لم يتم التجربة) | فواتير الصيانة | ● يوجد جميع الفواتير |

| تجربة القيادة                            |  |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة            |  |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة         |  |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |  |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات         |  |
| ملاحظات تجربة القيادة                    |  |

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE





LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



باب الشنطة : فبريكة (سمكره على البارد)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (كس)





الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)