



| بيانات العميل والسيارة              |              |            |                     |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Chevrolet Captiva 2020 2nd Category |              |            | موديل السيارة       |
| 88965                               | قراءة العداد | أسود       | اللون               |
| لا يوجد                             | حظر البيع    | لا يوجد    | توكيلات             |
| مصر الجديدة                         | المرور       | 2026-07-07 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة        |                      |                  |                                   |
|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4                      | عدد السلندرات        | SUV              | نوع الهيكل                        |
| ✓ فردي                 | التربو               | 1500             | سعة المحرك                        |
| 4                      | عدد الابرياج         | بنزين            | نوع الوقود                        |
| CVT                    | نوع الفتيس           | ✓ فتحة سقف       | فتحة سقف                          |
| 5                      | عدد المقاعد          | ✓ ABS/EBD/ESP    | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| ✓ حساسات خلفية وكاميرا | نظام مساعدة الركن    | لا يوجد          | نظام فرامل اوتوماتيك              |
| لا يوجد                | الدوارة عن بعد       | لا يوجد          | نظام تحديد المسار                 |
| ✓ جلد أصلي             | نوع الفرش            | ✓ بصمة           | دخول السيارة                      |
| 17                     | مقاس الجنوط          | ✓ الومونيوم سبور | الجنوط                            |
| ✓ زرار تشغيل           | مفتاح التشغيل        | لا يوجد          | حفظ وضعيات الكراسي                |
| لا يوجد                | سخانات في الكراسي    | لا يوجد          | كراسي كهرباء                      |
| ✓ يوجد                 | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد          | كراسي ماساج                       |
| لا يوجد                | فتح الشنطة اوتوماتيك | ✓ 7 بوصة         | شاشة في التابلوه                  |
| ✓ يوجد                 | مثبت /محدد سرعة      | لا يوجد          | مرايات ضم                         |

| ملخص حالة السيارة |                 |                         |                       |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة    | حالة الميكانيكا | ● فبريكة (يوجد ملاحظات) | حالة البودي الخارجي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة العفشة     | ● فبريكة بالكامل        | حالة البودي الداخلي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الكهرباء   | ● لا يوجد ملاحظات       | حالة الشاسية          |
| ● بحالة ممتازة    | حالة التكييف    | ● بحاله مقبولة          | حالة الجنوط والكاوتش  |
| ● بحالة جيدة جدا  | حالة الصالون    | ● بحالة ممتازة          | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي       |                   |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| الكبوت                    | ● فبريكة بالكامل  | الاكصدام الأمامي          | ● فبريكة (خرايش)  |
| السقف                     | ● فبريكة بالكامل  | الاكصدام الخلفي           | ● فبريكة بالكامل  |
| باب الشنطة                | ● فبريكة بالكامل  | شبكة أمامية               | ● لا يوجد ملاحظات |
| الرفرف الأمامي يمين       | ● فبريكة بالكامل  | الرفرف الأمامي شمال       | ● فبريكة بالكامل  |
| قائم خارجي أمامي يمين     | ● فبريكة بالكامل  | قائم خارجي أمامي شمال     | ● فبريكة بالكامل  |
| الباب الأمامي يمين        | ● فبريكة (خرايش)  | الباب الأمامي شمال        | ● فبريكة (خرايش)  |
| الباب الخلفي يمين         | ● فبريكة (خرايش)  | الباب الخلفي شمال         | ● فبريكة (خرايش)  |
| قائم خارجي خلفي يمين      | ● فبريكة بالكامل  | قائم خارجي خلفي شمال      | ● فبريكة بالكامل  |
| الرفرف الخلفي يمين        | ● فبريكة (خرايش)  | الرفرف الخلفي شمال        | ● فبريكة (خرايش)  |
| العتب السفلي يمين         | ● فبريكة بالكامل  | العتب السفلي شمال         | ● فبريكة (خبطات)  |
| مراية الباب الأمامي يمين  | ● فبريكة بالكامل  | مراية الباب الأمامي شمال  | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الباب الخلفي يمين  | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الباب الخلفي شمال  | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الكبوت             | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الشنطه             | ● فبريكة بالكامل  |
|                           |                   |                           | ملاحظات أخرى      |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى |                   |                           |                   |
| زجاج البانوراما           | ● لا يوجد         | زجاج فتحة السقف           | ● بحالة جيدة      |
| زجاج السيارة الأمامي      | ● بحالة جيدة      | زجاج السيارة الخلفي       | ● بحالة جيدة      |
| زجاج باب أمامي يمين       | ● بحالة جيدة      | زجاج باب أمامي شمال       | ● بحالة جيدة      |
| زجاج باب خلفي يمين        | ● بحالة جيدة      | زجاج باب خلفي شمال        | ● بحالة جيدة      |
| شراعات خلفية              | ● بحالة جيدة      | شراعات أمامية             | ● بحالة جيدة      |
| الكشاف الأمامي يمين       | ● بحالة جيدة      | الكشاف الأمامي شمال       | ● بحالة جيدة      |
| الكشاف الخلفي يمين        | ● بحالة جيدة      | الكشاف الخلفي شمال        | ● بحالة جيدة      |
| كشافات شبورة أمامي        | ● بحالة جيدة      | كشافات شبورة خلفي         | ● بحالة جيدة      |
| كشافات إشاره أمامي        | ● بحالة جيدة      | كشافات إشاره خلفي         | ● بحالة جيدة      |
| سيسستم مياة مساحات        | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب             | ● جيد             |
| مساحات الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيدة      | مساحة الزجاج الخلفي       | ● بحالة جيدة      |
|                           |                   |                           | ملاحظات أخرى      |

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

| بودي داخلي                         |                   |                                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم  | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل وأرضية الشنطة                | ● فبريكة بالكامل  | ستارة شنطة خلفية                  | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد                   | ● لا يوجد ملاحظات |                                   |                   |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |
| شاسيه                              |                   |                                   |                   |
| بطاحة أمامي يمين                   | ● فبريكة بالكامل  | بطاحة أمامي شمال                  | ● فبريكة بالكامل  |
| الشاسيه الأمامي                    | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي                    | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي                      | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة              | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |

| حالة الصالون                |                   |                             |                       |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة     | مفتاح زجاج أمامي يمين       | ● تعمل بكفاءة         |
| مفتاح زجاج خلفي يمين        | ● يعمل بكفاءة     | مفتاح زجاج خلفي شمال        | ● يعمل بكفاءة         |
| الكونتاكت                   | ● يعمل بكفاءة     | مفتاح فتحة السقف            | ● يعمل بكفاءة         |
| مفتاح الأنوار               | ● يعمل بكفاءة     | السنتر لوك                  | ● يعمل بكفاءة         |
| لوحة العدادات               | ● تعمل بكفاءة     | مفتاح المساحات              | ● يعمل بكفاءة         |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة  | ● يعمل بكفاءة     | التابلوه                    | ● بحاله جيده          |
| سماعات كاسيت أمامية         | ● تعمل بكفاءة     | سماعة كاسيت خلفية           | ● يعمل بكفاءة         |
| أنوار أمامية                | ● تعمل بكفاءة     | أنوار خلفية                 | ● تعمل بكفاءة         |
| حساسات الركن                | ● يعمل بكفاءة     | كاميرات                     | ● تعمل بكفاءة         |
| مرايات الضم                 | ● لا يوجد         | الكلاكس                     | ● يعمل بكفاءة         |
| تبريد التكييف               | ● جيد             | سويتشات التكييف             | ● تعمل بكفاءة         |
| هوايات التكييف              | ● بحاله جيده      | الكونسول الوسط              | ● قطع /كسر / شرخ /تلف |
| الطارة / الدركسيون          | ● لا يوجد ملاحظات | أحزمة الأمان                | ● تعمل بكفاءة         |
| فرش الباب الأمامي يمين      | ● بحاله جيده      | فرش الباب الأمامي شمال      | ● بحاله جيده          |
| فرش الباب الخلفي يمين       | ● بحاله جيده      | فرش الباب الخلفي شمال       | ● بحاله جيده          |
| فرش كرسي أمامي يمين         | ● بحاله جيده      | فرش كرسي أمامي شمال         | ● بحاله جيده          |
| فرش كنبه خلفي               | ● بحاله جيده      | فرش السقف                   | ● يحتاج تنظيف فقط     |
| فيبر قائم أمامي يمين        | ● بحاله جيده      | فيبر قائم أمامي شمال        | ● بحاله جيده          |
| فيبر قائم وسط يمين          | ● بحاله جيده      | فيبر قائم وسط شمال          | ● بحاله جيده          |
| فيبر قائم خلفي يمين         | ● بحاله جيده      | فيبر قائم خلفي شمال         | ● بحاله جيده          |
| شماسات أمامية               | ● بحاله جيده      | مراية الزجاج الأمامي        | ● بحاله جيده          |
| مقبض يد السقف أمامي يمين    | ● بحاله جيده      | مقبض يد السقف أمامي شمال    | ● لا يوجد             |
| مقبض يد السقف خلفي يمين     | ● بحاله جيده      | مقبض يد السقف خلفي شمال     | ● بحاله جيده          |
| ملاحظات أخرى                |                   | تاكل في نيكل هوايات التكييف |                       |

| حالة الميكانيكا                    |                               |                                 |                        |                          |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                    |                               |                                 |                        | كشف مرئي (المحرك والحوض) |
| حالة المحرك المرئية                | ● طبيعي                       | مستوى زيت المحرك                | ● طبيعي                |                          |
| لون زيت المحرك                     | ● بترولي                      | لون العادم                      | ● لا يوجد              |                          |
| حالة الفتييس المرئية               | ● طبيعي                       | حالة التربو المرئية             | ● طبيعي                |                          |
| حالة التوريددو                     | ● جيدة                        | حالة ضفيرة الكهرباء             | ● جيدة                 |                          |
|                                    |                               |                                 |                        | ملاحظات أخرى             |
|                                    |                               |                                 |                        | كفاءة المحرك             |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2   |                               |                                 |                        |                          |
| غرفة1                              | غرفة2                         | غرفة3                           | غرفة4                  |                          |
|                                    |                               |                                 |                        |                          |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 |                               |                                 |                        |                          |
| غرفة1                              | غرفة2                         | غرفة3                           | غرفة4                  |                          |
|                                    |                               |                                 |                        |                          |
| كبس المحرك%                        | 0.00                          |                                 | كفاءة المحرك           | ● لا يحتاج للكبس         |
| ملاحظات كفاءة المحرك               | لا يوجد ملاحظات               |                                 |                        |                          |
|                                    |                               |                                 |                        | الفتيس / علبة التروس     |
| حركة عصاية الفتيس                  | طبيعي                         | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي                |                          |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات         | ● لا يوجد                     |                                 |                        |                          |
|                                    |                               |                                 |                        | ملاحظات أخرى             |
|                                    |                               |                                 |                        | دورة التبريد             |
| مستوى سائل التبريد                 | ● طبيعي                       | حالة سائل التبريد               | ● سائل تبريد أخضر نظيف |                          |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير   | ● طبيعي                       | حالة الرادياتير                 | ● طبيعي                |                          |
| حالة مروحة التبريد                 | ● طبيعي                       |                                 |                        |                          |
|                                    |                               |                                 |                        | ملاحظات أخرى             |
|                                    |                               |                                 |                        | بنود الصيانة الدورية     |
| حالة سيور المجموعة الخارجية        | ● جيدة                        | صوت من المجموعة الخارجية        | ● لا يوجد              |                          |
| فلتر الهواء                        | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | نوع البوجيهات                   | ● لم يتم الفك          |                          |
| لون وحالة البوجيهات                | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة |                                 |                        |                          |
|                                    |                               |                                 |                        | ملاحظات أخرى             |

| حالة العفشة و الفرامل |                               |                   |                             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                       |                               |                   | العفشة ونقل الحركة          |
| ● بحاله جيده          | مساعدين خلفي                  | ● بحاله جيده      | مساعدين أمامي               |
| ● بحالة جيده          | علبة الدركسيون/سكاترا         | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي        |
| ● بحالة جيده          | ذراع الميزان                  | ● لا يوجد         | مسامير الميزان              |
| ● بحالة جيده          | مقصات أمامي سفلي              | ● لا يوجد         | مقصات أمامي علوي            |
| ● بحالة جيده          | دنجل / مقصات خلفي             | ● لا يوجد         | علبة نقل الحركة             |
| ● طبيعي               | بلي عجل خلفي                  | ● طبيعي           | بلي عجل أمامي               |
| ● بحاله جيده          | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده      | قاعدة محرك يمين             |
| ● بحالة جيده          | قاعدة / شداد فتييس خلفية      | ● بحالة جيده      | قاعدة / شداد فتييس أمامية   |
| ● لا يوجد             | عامود الكرمان                 | ● بحالة جيده      | قنطرة العفشة                |
| ● لا يوجد             | كبالن خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية                |
| ● لا يوجد             | اكسات خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية                |
| ● لا يوجد             | كرونة خلفية                   | ● لا يوجد         | كرونة أمامية                |
|                       |                               |                   | ملاحظات أخرى                |
|                       |                               |                   | الفرامل                     |
| ● جيده                | حالة طنابير الفرامل الأمامية  | ● جديد            | حالة تيل الفرامل الأمامية   |
| ● 75%                 | حالة تيل الفرامل الخلفية      | ● مانيوال (جيده)  | فرامل اليد                  |
| ● لا يوجد             | أصوات مع دوسة الفرامل         | ● جيده            | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
|                       |                               |                   | ملاحظات أخرى                |

| حالة الكهرباء |                           |           |                             |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
|               |                           |           | كشف جهاز الاعطال            |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال المحرك                |
|               |                           |           | ملاحظات اعطال المحرك        |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال الفتييس               |
|               |                           |           | ملاحظات أعطال الفتييس       |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال الايرياج              |
|               |                           |           | ملاحظات أعطال الايرياج      |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى         |
|               |                           |           | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
|               |                           |           | ملاحظات مع الدواره          |
| ● طبيعي       | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي   | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت  |
| ● طبيعي       | أصوات مع الدواره          | ● طبيعي   | سرعة الدواره                |
|               |                           |           | ملاحظات أخرى                |

| الجنوط والكاوتش          |              |                      |                 |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| حالة الجنوط الأمامية     | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الأمامي | ● النقشة متآكلة |
| حالة الجنوط الخلفي       | ● بحاله جيدة | حالة الكاوتش الخلفي  | ● النقشة متآكلة |
| حالة جنط الاستبن         | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبن | ● بحالة جيدة    |
| نوع الكاوتش              | تيوبليس      |                      |                 |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش |              |                      |                 |

| البطارية وشحن الدينامو         |        |                   |       |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية                  | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية                | ● جيدة |                   |       |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |        |                   |       |

| الملحقات                 |                          |                |                      |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| العدة وأدوات الأمان      | ● متوفرة (بحالة جيدة)    | كتالوج السيارة | ● لا يوجد            |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة            | كتيب الضمان    | ● موجود              |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● موجود (لم يتم التجربة) | فواتير الصيانة | ● يوجد جميع الفواتير |

| تجربة القيادة                            |  |
|------------------------------------------|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة            |  |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة         |  |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |  |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات         |  |
| ملاحظات تجربة القيادة                    |  |

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خبطات)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)





الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



حالة الكاوتش الأمامي : النقشة متآكلة



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



الكونسول الوسط : قطع / كسر / شرخ / تلف



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتاب الضمان : موجود



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)



نيكل هوايات التكييف : تاكل