



| بيانات العميل والسيارة | | | |
|------------------------|--------------|------------|---------------------|
| MG 6 2022 3rd Category | | | موديل السيارة |
| 86105 | قراءة العداد | أبيض | اللون |
| لا يوجد | حظر البيع | لا يوجد | توكيلات |
| عين الصيرة | المرور | 2025-12-04 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة | | | |
|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|
| 4 | عدد السلندرات | SEDAN | نوع الهيكل |
| ✓ | فردى | 1500 | سعة المحرك |
| 6 | عدد اليرباج | بنزين | نوع الوقود |
| DCT | نوع الفتيس | ✓ | فتحة سقف |
| 5 | عدد المقاعد | ✓ | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| ✓ | حساسات أمامي/خلفي+كاميرا | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك |
| لا يوجد | الدوارة عن بعد | لا يوجد | نظام تحديد المسار |
| ✓ | جلد أصلي | ✓ | دخول السيارة |
| 18 | مقاس الجنوط | ✓ | الجنوط |
| ✓ | زرار تشغيل | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي |
| لا يوجد | سخانات في الكراسي | ✓ | كراسي كهرباء |
| ✓ | يوجد | لا يوجد | كراسي ماساج |
| لا يوجد | فتح الشنطة اوتوماتيك | ✓ | شاشة في التابلوه |
| ✓ | يوجد | ✓ | مرايات ضم |

| ملخص حالة السيارة | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| ● بحالة جيدة جدا | حالة الميكانيكا | ● رش في بعض أجزاء السيارة | حالة البودي الخارجي |
| ● بحالة ممتازة | حالة العفشة | ● فبريكة بالكامل | حالة البودي الداخلي |
| ● بحالة ممتازة | حالة الكهرباء | ● لا يوجد ملاحظات | حالة الشاسية |
| ● بحالة ممتازة | حالة التكييف | ● بحالة جيدة جدا | حالة الجنوط والكاوتش |
| ● بحالة ممتازة | حالة الصالون | ● بحالة ممتازة | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| الكبوت | ● فبريكة (خرابيش) | الاكصدام الأمامي | ● رش مع معجون |
| السقف | ● فبريكة بالكامل | الاكصدام الخلفي | ● رش بدون معجون (خرابيش) |
| باب الشنطة | ● فبريكة بالكامل | شبكة أمامية | ● لا يوجد ملاحظات |
| الرفرف الأمامي يمين | ● رش بدون معجون | الرفرف الأمامي شمال | ● رش مع معجون |
| قائم خارجي أمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الباب الخلفي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | الباب الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| قائم خارجي خلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي خلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الرفرف الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | الرفرف الخلفي شمال | ● رش بدون معجون (خرابيش) |
| العتب السفلي يمين | ● رش مع معجون | العتب السفلي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مراية الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | مراية الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرابيش) |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الباب الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الكبوت | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الشنطة | ● فبريكة بالكامل |
| ملاحظات أخرى | | | |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى | | | |
| زجاج البانوراما | ● لا يوجد | زجاج فتحة السقف | ● بحالة جيدة |
| زجاج السيارة الأمامي | ● بحالة جيدة | زجاج السيارة الخلفي | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب أمامي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب أمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب خلفي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب خلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| شراعات خلفية | ● بحالة جيدة | شراعات أمامية | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الأمامي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الأمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الخلفي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الخلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| كشافات شبورة أمامي | ● لا يوجد | كشافات شبورة خلفي | ● لا يوجد |
| كشافات إشارة أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات إشارة خلفي | ● بحالة جيدة |
| سيسستم مياة مساحات | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب | ● جيد |
| مساحات الزجاج الأمامي | ● بحاله جيدة | مساحة الزجاج الخلفي | ● لا يوجد |
| ملاحظات أخرى | | | |

حالة البودي الداخلي و الشاسية

| | | | بودي داخلي |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة بالكامل | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة (خرايش) |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم | ● فبريكة بالكامل | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل |
| دواخل وأرضية الشنطة | ● فبريكة بالكامل | ستارة شنطة خلفية | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد | ● لا يوجد ملاحظات | | |
| ملاحظات أخرى | | | |
| | | | شاسيه |
| بطاحة أمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | بطاحة أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الشاسيه الأمامي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى | | | |

| حالة الصالون | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة | مفتاح زجاج أمامي يمين | ● تعمل بكفاءة |
| مفتاح زجاج خلفي يمين | ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي شمال | ● يعمل بكفاءة |
| الكونتاكت | ● يعمل بكفاءة | مفتاح فتحة السقف | ● يعمل بكفاءة |
| مفتاح الأنوار | ● يعمل بكفاءة | السنتر لوك | ● يعمل بكفاءة |
| لوحة العدادات | ● تعمل بكفاءة | مفتاح المساحات | ● يعمل بكفاءة |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة | ● يعمل بكفاءة | التابلوه | ● بحاله جيده |
| سماعات كاسيت أمامية | ● تعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية | ● يعمل بكفاءة |
| أنوار أمامية | ● تعمل بكفاءة | أنوار خلفية | ● تعمل بكفاءة |
| حساسات الركن | ● يعمل بكفاءة | كاميرات | ● تعمل بكفاءة |
| مرايات الضم | ● تعمل بكفاءة | الكلاكس | ● يعمل بكفاءة |
| تبريد التكييف | ● جيد | سويتشات التكييف | ● تعمل بكفاءة |
| هوايات التكييف | ● كسر (هواية واحدة) | الكونسول الوسط | ● بحاله جيده |
| الطارة / الدركسيون | ● لا يوجد ملاحظات | أحزمة الأمان | ● تعمل بكفاءة |
| فرش الباب الأمامي يمين | ● بحاله جيده | فرش الباب الأمامي شمال | ● بحاله جيده |
| فرش الباب الخلفي يمين | ● بحاله جيده | فرش الباب الخلفي شمال | ● بحاله جيده |
| فرش كرسي أمامي يمين | ● بحاله جيده | فرش كرسي أمامي شمال | ● بحاله جيده |
| فرش كنبه خلفي | ● بحاله جيده | فرش السقف | ● بحاله جيده |
| فيبر قائم أمامي يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم أمامي شمال | ● بحاله جيده |
| فيبر قائم وسط يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم وسط شمال | ● بحاله جيده |
| فيبر قائم خلفي يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم خلفي شمال | ● بحاله جيده |
| شماسات أمامية | ● بحاله جيده | مراية الزجاج الأمامي | ● بحاله جيده |
| مقبض يد السقف أمامي يمين | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● لا يوجد |
| مقبض يد السقف خلفي يمين | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف خلفي شمال | ● بحاله جيده |
| ملاحظات أخرى | | | |

| حالة الميكانيكا | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | كشف مرئي (المحرك والحوض) | |
| حالة المحرك المرئية | ● آثار تسريبات زيت | مستوى زيت المحرك | ● طبيعي | |
| لون زيت المحرك | ● بترولي | لون العادم | ● لا يوجد | |
| حالة الفتيس المرئية | ● طبيعي | حالة التربو المرئية | ● طبيعي | |
| حالة التوريد | ● جيدة | حالة ضفيرة الكهرباء | ● جيدة | |
| اثر تسريب زيت بالجهه اليمين من المحرك | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | كفاءة المحرك | |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| كبس المحرك% | 0.00 | | كفاءة المحرك | ● لا يحتاج للكبس |
| لا يوجد ملاحظات | | | ملاحظات كفاءة المحرك | |
| | | | الفتيس / علبة التروس | |
| حركة عصاية الفتيس | طبيعي | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي | |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات | ● لا يوجد | | | |
| | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | دورة التبريد | |
| مستوى سائل التبريد | ● طبيعي | حالة سائل التبريد | ● سائل تبريد أخضر نظيف | |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير | ● طبيعي | حالة الرادياتير | ● طبيعي | |
| حالة مروحة التبريد | ● طبيعي | | | |
| | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | بنود الصيانة الدورية | |
| حالة سيور المجموعة الخارجية | ● جيدة | صوت من المجموعة الخارجية | ● لا يوجد | |
| فلتر الهواء | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | نوع البوجيهات | ● لم يتم الفك | |
| لون وحالة البوجيهات | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | | | |
| | | | ملاحظات أخرى | |

| حالة العفشة و الفرامل | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | العفشة ونقل الحركة |
| ● بحاله جيده | مساعدين خلفي | ● بحاله جيده | مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيده | علبة الدركسيون/سكاترا | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي |
| ● تشققات (كاوتش الميزان) | ذراع الميزان | ● لا يوجد | مسامير الميزان |
| ● بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي | ● لا يوجد | مقصات أمامي علوي |
| ● بحالة جيده | دنجل / مقصات خلفي | ● لا يوجد | علبة نقل الحركة |
| ● طبيعي | بلي عجل خلفي | ● طبيعي | بلي عجل أمامي |
| ● بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده | قاعدة محرك يمين |
| ● بحالة جيده | قاعدة / شداد فتييس خلفية | ● لا يوجد | قاعدة / شداد فتييس أمامية |
| ● لا يوجد | عامود الكرمان | ● بحالة جيده | قنطرة العفشة |
| ● لا يوجد | كبالن خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية |
| ● لا يوجد | اكسات خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية |
| ● لا يوجد | كرونة خلفية | ● لا يوجد | كرونة أمامية |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | الفرامل |
| ● رجيّة | حالة طنابير الفرامل الأمامية | ● ~75% | حالة تيل الفرامل الأمامية |
| ● 25% | حالة تيل الفرامل الخلفية | ● كهرباء | فرامل اليد |
| ● لا يوجد | أصوات مع دوسة الفرامل | ● جيده | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
| | | | ملاحظات أخرى |

| حالة الكهرباء | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | كشف جهاز الاعطال |
| | | ● لا يوجد | أعطال المحرك |
| | | | ملاحظات اعطال المحرك |
| | | ● لا يوجد | أعطال الفتييس |
| | | | ملاحظات أعطال الفتييس |
| | | ● لا يوجد | أعطال الايرياج |
| | | | ملاحظات أعطال الايرياج |
| | | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات مع الدواره |
| ● طبيعي | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت |
| ● طبيعي | أصوات مع الدواره | ● طبيعي | سرعة الدواره |
| | | | ملاحظات أخرى |

| الجنوط والكاوتش | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| حالة الجنوط الأمامية | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الأمامي | ● بحالة جيدة |
| حالة الجنوط الخلفي | ● بحاله جيدة | حالة الكاوتش الخلفي | ● بحالة جيدة |
| حالة جنط الاستبّين | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبّين | ● بحالة جيدة |
| نوع الكاوتش | تيوبليس | | |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش | | | |

| البطارية وشحن الدينامو | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية | ● جيدة | | |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو | | | |

| الملحقات | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| العدة وأدوات الأمان | ● متوفرة (بحالة جيدة) | كتالوج السيارة | ● لا يوجد |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة | كتيب الضمان | ● لا يوجد |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● لا يوجد | فواتير الصيانة | ● لا يوجد |

| تجربة القيادة | |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة | |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة | |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف | |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات | |
| ملاحظات تجربة القيادة | |

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرايبش)



هوايات التكييف : كسر (هواية واحدة)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



المحرك : اثار تسريب زيت



المحرك : اثار تسريب زيت