



| بيانات العميل والسيارة         |              |            |                     |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Peugeot 3008 2023 4th Category |              |            | موديل السيارة       |
| 28684                          | قراءة العداد | بترولي     | اللون               |
| لا يوجد                        | حظر البيع    | توكيل واحد | توكيلات             |
| الأميرية                       | المرور       | 2026-06-20 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة               |                      |                       |                                   |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 4                             | عدد السلندرات        | SUV                   | نوع الهيكل                        |
| ✓ فردي                        | التربو               | 1600                  | سعة المحرك                        |
| 6                             | عدد الايرباج         | بنزين                 | نوع الوقود                        |
| أوتو 6 سرعات                  | نوع الفتيس           | ✓ بانوراما + فتحة سقف | فتحة سقف                          |
| 5                             | عدد المقاعد          | ✓ ABS/EBD/ESP         | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| حساسات وكاميرات Bird Eye<br>✓ | نظام مساعدة الركن    | ✓ يوجد                | نظام فرامل اوتوماتيك              |
| لا يوجد                       | الدوارة عن بعد       | ✓ يوجد                | نظام تحديد المسار                 |
| ✓ جلد أصلي                    | نوع الفرش            | ✓ بصمة                | دخول السيارة                      |
| 18                            | مقاس الجنوط          | ✓ الومونيوم سبور      | الجنوط                            |
| ✓ زرار تشغيل                  | مفتاح التشغيل        | ✓ كرسي السائق         | حفظ وضعيات الكرسي                 |
| ✓ كرسي أمامية                 | سخانات في الكرسي     | ✓ كرسي السائق         | كرسي كهرباء                       |
| ✓ يوجد                        | تحكم الصوت من الطارة | ✓ كرسي أمامية         | كرسي ماساج                        |
| ✓ يوجد                        | فتح الشنطة اوتوماتيك | ✓ 8 بوصة              | شاشة في التابلوه                  |
| ✓ يوجد                        | مثبت /محدد سرعة      | ✓ يوجد                | مرايات ضم                         |

| ملخص حالة السيارة |                 |                         |                       |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة    | حالة الميكانيكا | ● فبريكة (يوجد ملاحظات) | حالة البودي الخارجي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة العفشة     | ● فبريكة بالكامل        | حالة البودي الداخلي   |
| ● بحالة جيدة جدا  | حالة الكهرباء   | ● لا يوجد ملاحظات       | حالة الشاسية          |
| ● بحالة ممتازة    | حالة التكييف    | ● بحالة جيدة جدا        | حالة الجنوط والكاوتش  |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الصالون    | ● بحالة ممتازة          | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي       |   |                           |                           |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| الكبوت                    | ● فبريكة بالكامل                              | الاكصدام الأمامي          | ● فبريكة (خرايشش - خبطات) |
| السقف                     | ● فبريكة بالكامل                              | الاكصدام الخلفي           | ● فبريكة بالكامل          |
| باب الشنطة                | ● فبريكة بالكامل                              | شبكة أمامية               | ● لا يوجد ملاحظات         |
| الررف الأمامي يمين        | ● فبريكة بالكامل                              | الررف الأمامي شمال        | ● فبريكة بالكامل          |
| قائم خارجي أمامي يمين     | ● فبريكة بالكامل                              | قائم خارجي أمامي شمال     | ● فبريكة بالكامل          |
| الباب الأمامي يمين        | ● فبريكة بالكامل                              | الباب الأمامي شمال        | ● فبريكة (خبطات)          |
| الباب الخلفي يمين         | ● فبريكة بالكامل                              | الباب الخلفي شمال         | ● فبريكة بالكامل          |
| قائم خارجي خلفي يمين      | ● فبريكة بالكامل                              | قائم خارجي خلفي شمال      | ● فبريكة بالكامل          |
| الررف الخلفي يمين         | ● فبريكة بالكامل                              | الررف الخلفي شمال         | ● فبريكة بالكامل          |
| العتب السفلي يمين         | ● فبريكة (خرايشش)                             | العتب السفلي شمال         | ● فبريكة (خرايشش)         |
| مراية الباب الأمامي يمين  | ● فبريكة بالكامل                              | مراية الباب الأمامي شمال  | ● فبريكة بالكامل          |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل                              | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل          |
| مفصلات الباب الخلفي يمين  | ● فبريكة بالكامل                              | مفصلات الباب الخلفي شمال  | ● فبريكة بالكامل          |
| مفصلات الكبوت             | ● فبريكة بالكامل                              | مفصلات الشنطه             | ● فبريكة بالكامل          |
| ملاحظات أخرى              | يوجد طبقة حمايه على السيارة بالكامل من الخارج |                           |                           |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى |   |                           |                           |
| زجاج البانوراما           | ● بحالة جيدة                                  | زجاج فتحة السقف           | ● بحالة جيدة              |
| زجاج السيارة الأمامي      | ● بحالة جيدة                                  | زجاج السيارة الخلفي       | ● بحالة جيدة              |
| زجاج باب أمامي يمين       | ● بحالة جيدة                                  | زجاج باب أمامي شمال       | ● بحالة جيده              |
| زجاج باب خلفي يمين        | ● بحالة جيدة                                  | زجاج باب خلفي شمال        | ● بحالة جيدة              |
| شراعات خلفية              | ● بحالة جيدة                                  | شراعات أمامية             | ● بحالة جيدة              |
| الكشاف الأمامي يمين       | ● بحالة جيدة                                  | الكشاف الأمامي شمال       | ● بحالة جيدة              |
| الكشاف الخلفي يمين        | ● بحالة جيدة                                  | الكشاف الخلفي شمال        | ● بحالة جيدة              |
| كشافات شبورة أمامي        | ● بحالة جيدة                                  | كشافات شبورة خلفي         | ● بحالة جيدة              |
| كشافات إشاره أمامي        | ● بحالة جيدة                                  | كشافات إشاره خلفي         | ● بحالة جيدة              |
| سيسستم مياة مساحات        | ● لا يوجد ملاحظات                             | كاوتش الأبواب             | ● جيد                     |
| مساحات الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيدة                                  | مساحة الزجاج الخلفي       | ● بحالة جيدة              |
| ملاحظات أخرى              |   |                           |                           |

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

|                                    |  |                                   | بودي داخلي        |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة بالكامل                           | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم  | ● فبريكة بالكامل                           | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل وأرضية الشنطة                | ● فبريكة بالكامل                           | ستارة شنطة خلفية                  | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد                   | ● لا يوجد ملاحظات                          |                                   |                   |
| ملاحظات أخرى                       | يوجد طبقة حمايه جزئيه على القوائم الداخليه |                                   |                   |
|                                    |  |                                   | شاسيه             |
| بطاحة أمامي يمين                   | ● فبريكة بالكامل                           | بطاحة أمامي شمال                  | ● فبريكة بالكامل  |
| الشاسيه الأمامي                    | ● لا يوجد ملاحظات                          | الشاسيه الخلفي                    | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي                      | ● لا يوجد ملاحظات                          | الشاسيه أسفل السيارة              | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى                       |  |                                   |                   |

## حالة الصالون

|                             |                          |                          |               |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة            | مفتاح زجاج أمامي يمين    | ● تعمل بكفاءة |
| مفتاح زجاج خلفي يمين        | ● يعمل بكفاءة            | مفتاح زجاج خلفي شمال     | ● يعمل بكفاءة |
| الكونتاكث                   | ● يعمل بكفاءة            | مفتاح فتحة السقف         | ● يعمل بكفاءة |
| مفتاح الأنوار               | ● يعمل بكفاءة            | السنتر لوك               | ● يعمل بكفاءة |
| لوحة العدادات               | ● تعمل بكفاءة            | مفتاح المساحات           | ● يعمل بكفاءة |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة  | ● يعمل بكفاءة            | التابلوه                 | ● بحاله جيده  |
| سماعات كاسيت أمامية         | ● تعمل بكفاءة            | سماعة كاسيت خلفية        | ● يعمل بكفاءة |
| أنوار أمامية                | ● تعمل بكفاءة            | أنوار خلفية              | ● تعمل بكفاءة |
| حساسات الركن                | ● يعمل بكفاءة            | كاميرات                  | ● تعمل بكفاءة |
| مرايات الضم                 | ● تعمل بكفاءة            | الكلاكس                  | ● يعمل بكفاءة |
| تبريد التكييف               | ● جيد                    | سويتشات التكييف          | ● تعمل بكفاءة |
| هوايات التكييف              | ● بحالة جيده             | الكونسول الوسط           | ● بحاله جيده  |
| الطارة / الدركسيون          | ● لا يوجد ملاحظات        | أحزمة الأمان             | ● تعمل بكفاءة |
| فرش الباب الأمامي يمين      | ● بحاله جيده             | فرش الباب الأمامي شمال   | ● بحاله جيده  |
| فرش الباب الخلفي يمين       | ● بحاله جيده             | فرش الباب الخلفي شمال    | ● بحاله جيده  |
| فرش كرسي أمامي يمين         | ● بحاله جيده             | فرش كرسي أمامي شمال      | ● بحاله جيده  |
| فرش كنية خلفي               | ● بحاله جيده             | فرش السقف                | ● بحاله جيده  |
| فيبر قائم أمامي يمين        | ● بحاله جيده             | فيبر قائم أمامي شمال     | ● بحاله جيده  |
| فيبر قائم وسط يمين          | ● بحاله جيده             | فيبر قائم وسط شمال       | ● بحاله جيده  |
| فيبر قائم خلفي يمين         | ● بحاله جيده             | فيبر قائم خلفي شمال      | ● بحاله جيده  |
| شماسات أمامية               | ● بحاله جيده             | مراية الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيده  |
| مقبض يد السقف أمامي يمين    | ● بحاله جيده             | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● بحاله جيده  |
| مقبض يد السقف خلفي يمين     | ● بحاله جيده             | مقبض يد السقف خلفي شمال  | ● بحاله جيده  |
| ملاحظات أخرى                | يوجد جراب جلد علي الطارة |                          |               |

| حالة الميكانيكا                    |                                 |                               |                                  |              |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                    |                                 |                               | كشف مرئي (المحرك والحوض)         |              |
| طبيعي ●                            | مستوى زيت المحرك                | طبيعي ●                       | حالة المحرك المرئية              |              |
| لا يوجد ●                          | لون العادم                      | بترولي ●                      | لون زيت المحرك                   |              |
| طبيعي ●                            | حالة التربو المرئية             | طبيعي ●                       | حالة الفتييس المرئية             |              |
| جيدة ●                             | حالة ضفيرة الكهرباء             | جيدة ●                        | حالة التوريد                     |              |
|                                    |                                 |                               | ملاحظات أخرى                     |              |
|                                    |                                 |                               | كفاءة المحرك                     |              |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2   |                                 |                               |                                  |              |
|                                    | غرفة 4                          | غرفة 3                        | غرفة 2                           | غرفة 1       |
|                                    |                                 |                               |                                  |              |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 |                                 |                               |                                  |              |
|                                    | غرفة 4                          | غرفة 3                        | غرفة 2                           | غرفة 1       |
|                                    |                                 |                               |                                  |              |
| لا يحتاج للكبس ●                   | كفاءة المحرك                    | 0.00                          |                                  | كبس المحرك % |
| لم يتم الكبس                       |                                 |                               | ملاحظات كفاءة المحرك             |              |
|                                    |                                 |                               | الفتيس / علبة التروس             |              |
| طبيعي ●                            | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | طبيعي                         | حركة عصاية الفتيس                |              |
|                                    |                                 | لا يوجد ●                     | وجود نتش أو خبط مع النقلات       |              |
|                                    |                                 |                               | ملاحظات أخرى                     |              |
|                                    |                                 |                               | دورة التبريد                     |              |
| سائل تبريد أخضر نظيف ●             | حالة سائل التبريد               | طبيعي ●                       | مستوى سائل التبريد               |              |
| طبيعي ●                            | حالة الرادياتير                 | طبيعي ●                       | حالة دورة التبريد خارج الردياتير |              |
|                                    |                                 | طبيعي ●                       | حالة مروحة التبريد               |              |
|                                    |                                 |                               | ملاحظات أخرى                     |              |
|                                    |                                 |                               | بنود الصيانة الدورية             |              |
| لا يوجد ●                          | صوت من المجموعة الخارجية        | جيدة ●                        | حالة سيور المجموعة الخارجية      |              |
| لم يتم الفك ●                      | نوع البوجيهات                   | يتم التغيير مع موعد الصيانة ● | فلتر الهواء                      |              |
|                                    |                                 | يتم التغيير مع موعد الصيانة ● | لون وحالة البوجيهات              |              |
|                                    |                                 |                               | ملاحظات أخرى                     |              |

| حالة العفشة و الفرامل |                               |                   |                             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                       |                               |                   | العفشة ونقل الحركة          |
| ● بحاله جيده          | مساعدين خلفي                  | ● بحاله جيده      | مساعدين أمامي               |
| ● بحالة جيده          | علبة الدركسيون/سكاترا         | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي        |
| ● بحالة جيده          | ذراع الميزان                  | ● لا يوجد         | مسامير الميزان              |
| ● بحالة جيده          | مقصات أمامي سفلي              | ● لا يوجد         | مقصات أمامي علوي            |
| ● بحالة جيده          | دنجل / مقصات خلفي             | ● لا يوجد         | علبة نقل الحركة             |
| ● طبيعي               | بلي عجل خلفي                  | ● طبيعي           | بلي عجل أمامي               |
| ● بحاله جيده          | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده      | قاعدة محرك يمين             |
| ● بحالة جيده          | قاعدة / شداد فتييس خلفية      | ● لا يوجد         | قاعدة / شداد فتييس أمامية   |
| ● لا يوجد             | عامود الكرمان                 | ● بحالة جيده      | قنطرة العفشة                |
| ● لا يوجد             | كبالن خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية                |
| ● لا يوجد             | اكسات خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية                |
| ● لا يوجد             | كرونة خلفية                   | ● لا يوجد         | كرونة أمامية                |
|                       |                               |                   | ملاحظات أخرى                |
|                       |                               |                   | الفرامل                     |
| ● جيده                | حالة طنابير الفرامل الأمامية  | ● ~50%            | حالة تيل الفرامل الأمامية   |
| ● 50%                 | حالة تيل الفرامل الخلفية      | ● كهرباء          | فرامل اليد                  |
| ● لا يوجد             | أصوات مع دوسة الفرامل         | ● جيده            | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
|                       |                               |                   | ملاحظات أخرى                |

| حالة الكهرباء |                           |         |                             |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
|               |                           |         | كشف جهاز الاعطال            |
| P0610-P160A   | يوجد أعطال ثانوية         | ●       | أعطال المحرك                |
|               |                           |         | ملاحظات اعطال المحرك        |
|               | ● لا يوجد                 |         | أعطال الفتييس               |
|               |                           |         | ملاحظات أعطال الفتييس       |
|               | ● لا يوجد                 |         | أعطال الايرياج              |
|               |                           |         | ملاحظات أعطال الايرياج      |
|               | ● لا يوجد                 |         | أعطال كنترولات أخرى         |
|               |                           |         | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
|               |                           |         | ملاحظات مع الدواره          |
| ● طبيعي       | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت  |
| ● طبيعي       | أصوات مع الدواره          | ● طبيعي | سرعة الدواره                |
|               |                           |         | ملاحظات أخرى                |

| الجنوط والكاوتش          |                            |                        |              |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| حالة الجنوط الأمامية     | ● بحالة جيدة               | حالة الكاوتش الأمامي   | ● بحالة جيدة |
| حالة الجنوط الخلفي       | ● بحاله جيدة               | حالة الكاوتش الخلفي    | ● بحالة جيدة |
| حالة جنط الاستبّين       | ● بحالة جيدة               | حالة الكاوتش الاستبّين | ● بحالة جيدة |
| نوع الكاوتش              | تيوبليس                    |                        |              |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش | تم رش الجنوط باللون الاسود |                        |              |

| البطارية وشحن الدينامو         |        |                   |       |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية                  | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية                | ● جيدة |                   |       |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |        |                   |       |

| الملحقات                 |                       |                |                   |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| العدة وأدوات الأمان      | ● متوفرة (بحالة جيدة) | كتالوج السيارة | ● موجود           |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة         | كتيب الضمان    | ● موجود           |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● لا يوجد             | فواتير الصيانة | ● يوجد بعض فواتير |

| تجربة القيادة                            |  |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة            |  |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة         |  |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |  |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات         |  |
| ملاحظات تجربة القيادة                    |  |

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS




CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE




RR AC GRILL




REARVIEW MIRROR




CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES




EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خبطات)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)