



| بيانات العميل والسيارة           |              |            |                     |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Renault Duster 2020 2nd Category |              |            | موديل السيارة       |
| 93539                            | قراءة العداد | فضي        | اللون               |
| لا يوجد                          | حظر البيع    | لا يوجد    | توكيلات             |
| 6 أكتوبر                         | المرور       | 2025-10-23 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة |                      |                  |                                   |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4               | عدد السلندرات        | SUV              | نوع الهيكل                        |
| لا يوجد         | التربو               | 1600             | سعة المحرك                        |
| 2               | عدد الايرياج         | بنزين            | نوع الوقود                        |
| CVT             | نوع الفتيس           | لا يوجد          | فتحة سقف                          |
| 5               | عدد المقاعد          | ✓ ABS/EBD/ESP    | نظام الفرامل والالتزان الالكتروني |
| ✓               | حساسات خلفية         | لا يوجد          | نظام فرامل اوتوماتيك              |
| لا يوجد         | الدوارة عن بعد       | لا يوجد          | نظام تحديد المسار                 |
| كسوه جلد        | نوع الفرش            | ✓ ريموت          | دخول السيارة                      |
| 16              | مقاس الجنوط          | ✓ الومونيوم سبور | الجنوط                            |
| مفتاح           | مفتاح التشغيل        | لا يوجد          | حفظ وضعيات الكراسي                |
| لا يوجد         | سخانات في الكراسي    | لا يوجد          | كراسي كهرباء                      |
| ✓               | يوجد                 | لا يوجد          | كراسي ماساج                       |
| لا يوجد         | فتح الشنطة اوتوماتيك | ✓ 7 بوصة         | شاشة في التابلوه                  |
| ✓               | يوجد                 | لا يوجد          | مرايات ضم                         |

| ملخص حالة السيارة |                 |                         |                       |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة    | حالة الميكانيكا | ● فبريكة (يوجد ملاحظات) | حالة البودي الخارجي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة العفشة     | ● فبريكة بالكامل        | حالة البودي الداخلي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الكهرباء   | ● لا يوجد ملاحظات       | حالة الشاسية          |
| ● بحالة ممتازة    | حالة التكييف    | ● بحالة جيدة            | حالة الجنوط والكاوتش  |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الصالون    | ● بحالة ممتازة          | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي       |                   |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| الكبوت                    | ● فبريكة بالكامل  | الاكصدام الأمامي          | ● فبريكة (خرابيش) |
| السقف                     | ● فبريكة بالكامل  | الاكصدام الخلفي           | ● فبريكة بالكامل  |
| باب الشنطة                | ● فبريكة (خبطات)  | شبكة أمامية               | ● لا يوجد ملاحظات |
| الرفرف الأمامي يمين       | ● فبريكة (خبطات)  | الرفرف الأمامي شمال       | ● فبريكة (خرابيش) |
| قائم خارجي أمامي يمين     | ● فبريكة بالكامل  | قائم خارجي أمامي شمال     | ● فبريكة بالكامل  |
| الباب الأمامي يمين        | ● فبريكة بالكامل  | الباب الأمامي شمال        | ● فبريكة (خرابيش) |
| الباب الخلفي يمين         | ● فبريكة (خرابيش) | الباب الخلفي شمال         | ● فبريكة بالكامل  |
| قائم خارجي خلفي يمين      | ● فبريكة بالكامل  | قائم خارجي خلفي شمال      | ● فبريكة بالكامل  |
| الرفرف الخلفي يمين        | ● فبريكة بالكامل  | الرفرف الخلفي شمال        | ● فبريكة (خرابيش) |
| العتب السفلي يمين         | ● فبريكة بالكامل  | العتب السفلي شمال         | ● فبريكة بالكامل  |
| مراية الباب الأمامي يمين  | ● فبريكة (خرابيش) | مراية الباب الأمامي شمال  | ● فبريكة (خرابيش) |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الباب الخلفي يمين  | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الباب الخلفي شمال  | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الكبوت             | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الشنطه             | ● فبريكة بالكامل  |
| ملاحظات أخرى              |                   |                           |                   |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى |                   |                           |                   |
| زجاج البانوراما           | ● لا يوجد         | زجاج فتحة السقف           | ● لا يوجد         |
| زجاج السيارة الأمامي      | ● بحالة جيدة      | زجاج السيارة الخلفي       | ● بحالة جيدة      |
| زجاج باب أمامي يمين       | ● بحالة جيدة      | زجاج باب أمامي شمال       | ● بحالة جيدة      |
| زجاج باب خلفي يمين        | ● بحالة جيدة      | زجاج باب خلفي شمال        | ● بحالة جيدة      |
| شراعات خلفية              | ● بحالة جيدة      | شراعات أمامية             | ● بحالة جيدة      |
| الكشاف الأمامي يمين       | ● بحالة جيدة      | الكشاف الأمامي شمال       | ● بحالة جيدة      |
| الكشاف الخلفي يمين        | ● بحالة جيدة      | الكشاف الخلفي شمال        | ● بحالة جيدة      |
| كشافات شبورة أمامي        | ● بحالة جيدة      | كشافات شبورة خلفي         | ● بحالة جيدة      |
| كشافات إشاره أمامي        | ● بحالة جيدة      | كشافات إشاره خلفي         | ● بحالة جيدة      |
| سيسستم مياة مساحات        | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب             | ● جيد             |
| مساحات الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيدة      | مساحة الزجاج الخلفي       | ● بحالة جيدة      |
| ملاحظات أخرى              |                   |                           |                   |

حالة البودي الداخلي و الشاسية

|                                    |                   |                                   | بودي داخلي        |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة (خرايش)  |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم  | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل  |
| دواخل وأرضية الشنطة                | ● فبريكة بالكامل  | ستارة شنطة خلفية                  | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد                   | ● لا يوجد ملاحظات |                                   |                   |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |
|                                    |                   |                                   | شاسيه             |
| بطاحة أمامي يمين                   | ● فبريكة بالكامل  | بطاحة أمامي شمال                  | ● فبريكة بالكامل  |
| الشاسيه الأمامي                    | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي                    | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي                      | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة              | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى                       |                   |                                   |                   |

| حالة الصالون                |                                |                          |                   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة                  | مفتاح زجاج أمامي يمين    | ● تعمل بكفاءة     |
| مفتاح زجاج خلفي يمين        | ● يعمل بكفاءة                  | مفتاح زجاج خلفي شمال     | ● يعمل بكفاءة     |
| الكونتاكت                   | ● يعمل بكفاءة                  | مفتاح فتحة السقف         | ● لا يوجد         |
| مفتاح الأنوار               | ● يعمل بكفاءة                  | السنتر لوك               | ● يعمل بكفاءة     |
| لوحة العدادات               | ● تعمل بكفاءة                  | مفتاح المساحات           | ● يعمل بكفاءة     |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة  | ● يعمل بكفاءة                  | التابلوه                 | ● بحاله جيده      |
| سماعات كاسيت أمامية         | ● تعمل بكفاءة                  | سماعة كاسيت خلفية        | ● يعمل بكفاءة     |
| أنوار أمامية                | ● تعمل بكفاءة                  | أنوار خلفية              | ● تعمل بكفاءة     |
| حساسات الركن                | ● يعمل بكفاءة                  | كاميرات                  | ● لا يوجد         |
| مرايات الضم                 | ● لا يوجد                      | الكلاكس                  | ● يعمل بكفاءة     |
| تبريد التكييف               | ● جيد                          | سويتشات التكييف          | ● تعمل بكفاءة     |
| هوايات التكييف              | ● بحالة جيده                   | الكونسول الوسط           | ● بحاله جيده      |
| الطارة / الدركسيون          | ● لا يوجد ملاحظات              | أحزمة الأمان             | ● تعمل بكفاءة     |
| فرش الباب الأمامي يمين      | ● بحاله جيده                   | فرش الباب الأمامي شمال   | ● بحاله جيده      |
| فرش الباب الخلفي يمين       | ● بحاله جيده                   | فرش الباب الخلفي شمال    | ● بحاله جيده      |
| فرش كرسي أمامي يمين         | ● بحاله جيده                   | فرش كرسي أمامي شمال      | ● بحاله جيده      |
| فرش كنبه خلفي               | ● بحاله جيده                   | فرش السقف                | ● يحتاج تنظيف فقط |
| فيبر قائم أمامي يمين        | ● بحاله جيده                   | فيبر قائم أمامي شمال     | ● بحاله جيده      |
| فيبر قائم وسط يمين          | ● بحاله جيده                   | فيبر قائم وسط شمال       | ● بحاله جيده      |
| فيبر قائم خلفي يمين         | ● بحاله جيده                   | فيبر قائم خلفي شمال      | ● بحاله جيده      |
| شماسات أمامية               | ● بحاله جيده                   | مراية الزجاج الأمامي     | ● بحاله جيده      |
| مقبض يد السقف أمامي يمين    | ● بحاله جيده                   | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● لا يوجد         |
| مقبض يد السقف خلفي يمين     | ● بحاله جيده                   | مقبض يد السقف خلفي شمال  | ● بحاله جيده      |
| ملاحظات أخرى                | يوجد جراب جلد خياطه علي الطاره |                          |                   |

| حالة الميكانيكا                    |                                  |                             |                                  |             |                      |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
|                                    |                                  |                             | كشف مرئي (المحرك والحوض)         |             |                      |
| طبيعي                              | مستوى زيت المحرك                 | طبيعي                       | حالة المحرك المرئية              |             |                      |
| لا يوجد                            | لون العادم                       | بترولي                      | لون زيت المحرك                   |             |                      |
| لا يوجد                            | حالة التربو المرئية              | طبيعي                       | حالة الفتييس المرئية             |             |                      |
| جيدة                               | حالة ضفيرة الكهرباء              | جيدة                        | حالة التوريدو                    |             |                      |
|                                    |                                  |                             | ملاحظات أخرى                     |             |                      |
|                                    |                                  |                             | كفاءة المحرك                     |             |                      |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2   |                                  |                             |                                  |             |                      |
|                                    |                                  | غرفة4                       | غرفة3                            | غرفة2       | غرفة1                |
|                                    |                                  |                             |                                  |             |                      |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 |                                  |                             |                                  |             |                      |
|                                    |                                  | غرفة4                       | غرفة3                            | غرفة2       | غرفة1                |
|                                    |                                  |                             |                                  |             |                      |
| لا يحتاج للكبس                     | كفاءة المحرك                     | 0.00                        |                                  | كبس المحرك% |                      |
|                                    |                                  |                             | لا يوجد ملاحظات                  |             | ملاحظات كفاءة المحرك |
|                                    |                                  |                             | الفتيس / علبة التروس             |             |                      |
| طبيعي                              | علامات عصاية الفتييس في التابلوه | طبيعي                       | حركة عصاية الفتييس               |             |                      |
|                                    |                                  | لا يوجد                     | وجود نتش أو خبط مع النقلات       |             |                      |
|                                    |                                  |                             | ملاحظات أخرى                     |             |                      |
|                                    |                                  |                             | دورة التبريد                     |             |                      |
| سائل تبريد أخضر نظيف               | حالة سائل التبريد                | طبيعي                       | مستوى سائل التبريد               |             |                      |
| طبيعي                              | حالة الرادياتير                  | طبيعي                       | حالة دورة التبريد خارج الردياتير |             |                      |
|                                    |                                  | طبيعي                       | حالة مروحة التبريد               |             |                      |
|                                    |                                  |                             | ملاحظات أخرى                     |             |                      |
|                                    |                                  |                             | بنود الصيانة الدورية             |             |                      |
| لا يوجد                            | صوت من المجموعة الخارجية         | جيدة                        | حالة سيور المجموعة الخارجية      |             |                      |
| لم يتم الفك                        | نوع البوجيهات                    | يتم التغيير مع موعد الصيانة | فلتر الهواء                      |             |                      |
|                                    |                                  | يتم التغيير مع موعد الصيانة | لون وحالة البوجيهات              |             |                      |
|                                    |                                  |                             | ملاحظات أخرى                     |             |                      |

| حالة العفشة و الفرامل |                               |                   |                             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                       |                               |                   | العفشة ونقل الحركة          |
| ● بحاله جيده          | مساعدين خلفي                  | ● بحاله جيده      | مساعدين أمامي               |
| ● بحالة جيده          | علبة الدركسيون/سكاترا         | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي        |
| ● بحالة جيده          | ذراع الميزان                  | ● لا يوجد         | مسامير الميزان              |
| ● بحالة جيده          | مقصات أمامي سفلي              | ● لا يوجد         | مقصات أمامي علوي            |
| ● بحالة جيده          | دنجل / مقصات خلفي             | ● لا يوجد         | علبة نقل الحركة             |
| ● طبيعي               | بلي عجل خلفي                  | ● طبيعي           | بلي عجل أمامي               |
| ● بحاله جيده          | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده      | قاعدة محرك يمين             |
| ● بحالة جيده          | قاعدة / شداد فتييس خلفية      | ● لا يوجد         | قاعدة / شداد فتييس أمامية   |
| ● لا يوجد             | عامود الكرمان                 | ● بحالة جيده      | قنطرة العفشة                |
| ● لا يوجد             | كبالن خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية                |
| ● لا يوجد             | اكسات خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية                |
| ● لا يوجد             | كرونة خلفية                   | ● لا يوجد         | كرونة أمامية                |
|                       |                               |                   | ملاحظات أخرى                |
|                       |                               |                   | الفرامل                     |
| ● شفة                 | حالة طنابير الفرامل الأمامية  | ● ~25%            | حالة تيل الفرامل الأمامية   |
| ● لم يتم الكشف        | حالة تيل الفرامل الخلفية      | ● مانيوال (جيدة)  | فرامل اليد                  |
| ● لا يوجد             | أصوات مع دوسة الفرامل         | ● لم يتم الكشف    | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
|                       |                               |                   | ملاحظات أخرى                |

| حالة الكهرباء |                           |           |                             |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
|               |                           |           | كشف جهاز الاعطال            |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال المحرك                |
|               |                           |           | ملاحظات اعطال المحرك        |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال الفتييس               |
|               |                           |           | ملاحظات أعطال الفتييس       |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال الايرياج              |
|               |                           |           | ملاحظات أعطال الايرياج      |
|               |                           | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى         |
|               |                           |           | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
|               |                           |           | ملاحظات مع الدواره          |
| ● طبيعي       | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي   | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت  |
| ● طبيعي       | أصوات مع الدواره          | ● طبيعي   | سرعة الدواره                |
|               |                           |           | ملاحظات أخرى                |

| الجنوط والكاوتش          |              |                       |                |
|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| حالة الجنوط الأمامية     | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الأمامي  | ● بحالة متوسطة |
| حالة الجنوط الخلفي       | ● بحاله جيدة | حالة الكاوتش الخلفي   | ● بحالة متوسطة |
| حالة جنط الاستبين        | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبين | ● بحالة جيدة   |
| نوع الكاوتش              | تيوبليس      |                       |                |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش |              |                       |                |

| البطارية وشحن الدينامو         |        |                   |       |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية                  | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية                | ● جيدة |                   |       |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |        |                   |       |

| الملحقات                 |                       |                |           |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| العدة وأدوات الأمان      | ● متوفرة (بحالة جيدة) | كتالوج السيارة | ● موجود   |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة         | كتيب الضمان    | ● موجود   |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● يعمل بكفاءة         | فواتير الصيانة | ● لا يوجد |

| تجربة القيادة                            |  |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة            |  |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة         |  |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |  |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات         |  |
| ملاحظات تجربة القيادة                    |  |



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0




L 90



R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR




RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



باب الشنطة : فبريكة (خبطات)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)






الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)




مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



الاكصدام الامامي : فبريكة (خرايبش)





Shop Name: **KARCEL**  
Tel: 01271111659  
Email: [customercare@karcel-eg.com](mailto:customercare@karcel-eg.com)  
Address: 4A, maadi Star Towers, cairo

Report ID: MAXIA20250225155520  
Test Time: 2025-02-25 15:55:20  
Technician: --

# Renault Vehicle Diagnostic Report

## Vehicle Information

--/Renault/DUSTER PH3/  
VIN: VF1HJD208LA058603

Odometer Reading: 93539km  
License Plate: 1

## Customer Information

Name: renault duster 2020

Tel: --

## Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S  
Version: V6.10

Serial Number: DA7GP3C01082  
Repair Order Number:  
DA7GP3C0108220250225154810060

## System Scanned( 9 )

| System                 | Status/DTC  |
|------------------------|---|
| Injection              |  0   |
| Automatic gearbox      |  0   |
| ABS                    |  0  |
| Airbag / pretensioners |  0 |
| Instrument panel       |  0 |
| UCH                    |  0 |
| Variable PAS           |  0 |
| UPC                    |  0 |
| Radio                  |  0 |

## DTC ( 0 )