KARCEL

كشف كامل على حالة السيارة

Inspection Visit Date: 06/03/2025

Report NO. : IR/1280

بيانات العميل والسيارة			
موديل السيارة	Hyundai Avante 2021 Imported		
اللون	رمادي	قراءة العداد	61827
توكيلات	لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد
تاريخ انتهاء الرخصه	2027-07-27	المرور	القاهرة الجديدة

مواصفات السيارة			
نوع الهيكل	SEDAN	عدد السلندرات	4
سعة المحرك	1600	التربو	لا يوجد
نوع الوقود	بنزين	عدد الايرباج	6
فتحة سقف	لا يوجد	نوع الفتيس	CVT
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP ✓	عدد المقاعد	5
نظام فرامل اوتوماتيك	يوجد ✓	نظام مساعدة الركن	حساسات خلفية ✓
نظام تحديد المسار	يوجد ✓	الدوارة عن بعد	يوجد ✓
دخول السيارة	بصمة ✓	نوع الفرش	جلد أصلي ✓
الجنوط	الومونيوم سبور ✓	مقاس الجنوط	15
حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد	مفتاح التشغيل	زرار تشغيل ✓
كراسي كهرباء	لا يوجد	سخانات في الكراسي	كراسي أمامية ✓
كراسي ماساج	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	يوجد ✓
شاشة في التابلوه	10 بوصة ✓	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد
مرايات ضم	يوجد ✓	مثبت /محدد سرعة	يوجد ✓

ملخص حالة السيارة			
حالة البودي الخارجي	فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة الميكانيكا	بحالة ممتازة
حالة البودي الداخلى	فبريكة بالكامل	حالة العفشة	بحالة ممتازة
حالة الشاسية	لا يوجد ملاحظات	حالة الكهرباء	بحالة ممتازة
حالة الجنوط والكاوتش	بحالة جيدة	حالة التكييف	بحالة ممتازة
حالة الزجاج والكشافات	بحالة ممتازة	حالة الصالون	بحالة ممتازة

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	فبريكة (خرابيش)
السقف	فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	فبريكة بالكامل
باب الشنطة	فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
قائم خارجي أمامي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	فبريكه (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	فبريكة بالكامل	الرفرف الخلفي شمال	فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	فبريكة بالكامل
ملاحظات أخري			

حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	لا يوجد	زجاج فتحة السقف	لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	تم التغيير	زجاج باب خلفي شمال	تم التغيير
شراعات خلفية	بحالة جيدة	شراعات أمامية	بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	جيد
مساحات الزجاج الأمامي	بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	لا يوجد
ملاحظات أخري			

حالة البودي الداخلي و الشاسية			
بودي داخلي			
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (نقرة)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخري			
شاسيه			
بطاحة أمامي يمين	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءه
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفائة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيدة
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبة خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا

كشف مرئي (المحرك والحوض)

حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد
حالة الفتيس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● لا يوجد
حالة التوربيدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة
ملاحظات أخري			

كفاءة المحرك

قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	

قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	

كبس المحرك%	0.00	كفائة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك	لا يوجد ملاحظات		

الفتيس / علبة التروس

حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد		
ملاحظات أخري			

دورة التبريد

مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الردياتير	● طبيعي
حالة مروحة التبريد	● طبيعي		
ملاحظات أخرى			

بنود الصيانة الدورية

حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة		
ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل

العفشة ونقل الحركة			
مساعدين أمامي	بحاله جيده	مساعدين خلفي	بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	بحالة جيدة
مسامير الميزان	لا يوجد	ذراع الميزان	بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	بحالة جيده
علبة نقل الحركة	لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي
قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	بحاله جيده
قاعدة / شداد فتيس أمامية	لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة
قنطرة العفشة	بحالة جيدة	عامود الكردان	لا يوجد
كبالن أمامية	لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	لا يوجد
اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	لا يوجد
كرونة أمامية	لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد
ملاحظات أخرى			
الفرامل			
حالة تيل الفرامل الأمامية	~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	جيدة
فرامل اليد	مانيوال (جيدة)	حالة تيل الفرامل الخلفية	75%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	جيدة	أصوات مع دوسة الفرامل	لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة الكهرباء

كشف جهاز الاعطال			
أعطال المحرك	لا يوجد		
ملاحظات اعطال المحرك	لم يتمكن التأكد من قراءة العداد		
أعطال الفتيس	لا يوجد		
ملاحظات أعطال الفتيس			
أعطال الايرباج	لا يوجد		
ملاحظات أعطال الايرباج			
أعطال كنترولات أخرى	لا يوجد		
ملاحظات أعطال كنترولات أخرى			
ملاحظات مع الدواره			
أنوار تابلوه مع الكونتاكت	طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	طبيعي
سرعة الدوارة	طبيعي	أصوات مع الدوارة	طبيعي
ملاحظات أخرى			

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة متوسطة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة متوسطة
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● بحالة متوسطة
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● موجود (لم يتم التجربة)	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	السياره وارد الخارج
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

FR L 45

RR R 45

FR 0

RR 0

L 90

R 90

FR SEATS

RR SEATS

CLUSTER

ODOMETER

STEERING WHEEL

MULTIMEDIA SCREEN

CONSOLE

RR AC GRILL

REARVIEW MIRROR

CAR ROOF MAT

FR L DOOR

FR R DOOR

RR L DOOR

RR R DOOR

FR L TIRE

FR R TIRE

RR L TIRE

RR R TIRE

ENGINE COMPARTMENT

CAR HOOD

TRUNK

TRUNK HOOD

SPARE TIRE

LIGHT SWITCHES

EXTRA OPTIONS

DRIVER SEAT SWITCHES

الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)

حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)

الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)

الاكصدام الامامي : فبريكة (خرابيش)

الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)

دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (نقرة)

Shop Name: KARCEL
Tel: 01271111659
Email: customercare@karcel-eg.com
Address: 4A, maadi Star Towers, cairo

Report ID: MAXIA20250306140723
Test Time: 2025-03-06 14:07:23
Technician: --

2021 Hyundai(Korea) Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

2021/Hyundai(Korea)/Avante(CN7)/G 1.6 MPI
Odometer Reading: 61827km
VIN: KMHLM41EEMU197666
License Plate: 1

Customer Information

Name: hyundai avante 21
Tel: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S
Serial Number: DA7GP3C01082
Version: V2.11
Repair Order Number: DA7GP3C0108220250306135933638

System Scanned(17)

System	Status/DTC
ENG (Engine)	0
CVT (Continuously Variable Transmission)	0
ABS/VDC (Anti Lock Brake system/Vehicle Dynamic Control)	0
AB (Airbag)	0
CLU (Cluster Module)	0
A/C (Air Conditioner)	0
EPS (Motor Driven Power Steering)	0
CODE (Transmitter Code Saving)	0
AVN (Audio Video Navigation)	0
OCS (Occupant Classification System)	0
IBU-BCM (Integrated Body Control Unit-Body Control Module)	0
IBU-TPMS (Integrated Body Control Unit-Tire Pressure Monitoring System)	0
IBU-SMK (Integrated Body Control Unit-Smart Key Unit)	0
ICU (Integrated Central Control Unit)	0
F-CMR (Front View Camera)	0
FR (Front Radar)	0

SHVU-F (Seat heater&Ventilation control Unit-Front) 0

DTC (0)

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note:Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.