

بيانات السيارة

رمادي

اللون

الفئة الأولى

2021 - 301 - Peugeot

موديل السيارة



13873

قراءة العداد

لا يوجد

عدد التوكيلات

لا يوجد

حظر بيع

الشيخ زايد

المرور

09-04-27

تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة

عدد الايرباج

1

فتحة سقف

لا يوجد

مفتاح التشغيل

مفتاح

دخول السيارة

ريموت

نظام مساعدة الركن

لا يوجد

شنطة كهرباء

لا يوجد

الدوارة عن بعد

لا يوجد

مثبت /محدد سرعة

لا يوجد

سعة المحرك

1600

نوع الفتيس

اوتو 6 سرعات

مقاس الجنوط

16

الجنوط

الومونيوم سيور

نوع الفرش

قماش أصلي

كراسي كهرباء

لا يوجد

حفظ وضعيات الكراسي

لا يوجد

سخانات في الكراسي

لا يوجد

ملخص حالة السيارة

حالة الشاسيه

لا يوجد ملاحظات

حالة الكهرباء

حالة ممتازة 100%

حالة البطارية

بحالة جيدة

حالة دواخل البودي

فبريكا بالكامل

حالة العفشة

حالة ممتازة 97%

حالة الكاوتش

حالة فوق المتوسط

حالة البودي الخارجي

فبريكة بالكامل

حالة الميكانيكا

حالة ممتازة 99%

حالة الصالون

حالة ممتازة 99%

كشف جهاز الأعطال

أعطال مسجلة

لا يوجد أعطال

ملاحظات الأعطال

-

ملاحظات عامة

ملاحظات عامة

0 - 0

ملاحظات القيادة

- -

ملاحظات أخرى

0



مواصفات السيارة

عدد السلندرات	4	سعة المحرك	1600	التربو	لا يوجد
نوع الوقود	بنزين	نوع الفتيس	اوتو 6 سرعات	عدد الايرباج	1
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD	نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد
الجنوط	المومنيوم سبور	مقاس الجنوط	16	فتحة سقف	لا يوجد
دخول السيارة	ريموت	مفتاح التشغيل	مفتاح	نوع الفرش	قماش أصلي
كراسي كهرباء	لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد
شاشة في التابلوه	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد
مرايات ضم	لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد

كشف مرني على المحرك والحوض

حالة المحرك المرنية	طبيعي	حالة التربو المرنية	لا يوجد	مستوى زيت المحرك	طبيعي
لون زيت المحرك	بترولى غامق	حالة الفتيس المرنية	طبيعي	مستوى زيت الباور	لا يوجد
حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربيدو	جيدة	حالة العازل (اللباد)	لا يوجد

ملاحظات 0

ملاحظات مع الدوارة

أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	يوجد لمبات أخرى مضاءة	أصوات مع الدوارة	طبيعي
سرعة الدوارة	طبيعي	مياه من الشكمان	لا يوجد	لون العادم والمحرك بارد	لا يوجد
رائحة العادم والمحرك بارد	لا يوجد	لون العادم والمحرك ساخن	لا يوجد	رائحة العادم والمحرك ساخن	لا يوجد

ملاحظات لمبه الصيانة مضاءة

البطارية وشحن الدينامو

كابلات البطارية	جيدة	حالة البطارية	بحالة جيدة	شحن الدينامو	جيد
-----------------	------	---------------	------------	--------------	-----

بنود الصيانة الدورية

حالة سيور المجموعة الخارجية	جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	لا يوجد	فلتر الهواء	يتم التغيير مع موعد الصيانة
نوع البوجيهات	نيكل	عدد شمعات البوجيهات	1	لون وحالة البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة

ملاحظات أخرى 0

دورة التبريد

سائل التبريد في القرية	طبيعي	تسريبات سائل التبريد	لا يوجد	حالة سائل التبريد	سائل تبريد أحمر نظيف
حالة الوصلات والخراطيم	طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة مروحة التبريد	طبيعي

ملاحظات 0

كشف جهاز الأعطال

أعطال المحرك	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال المحرك		0
أعطال الفتيس	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الفتيس		0
أعطال الايرباج	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الايرباج		0
أعطال كنترولات أخرى	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أخرى		0

الفتيس / علبة التروس					
حركه عصاية الفتيس	طبيعي	علامات الفتيس في التابلوه	طبيعي	وجود ننش أو خبط مع النقلات	لا يوجد
ملاحظات أخرى					0
الفرامل					
حالة تيل الفرامل الأمامية	50%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	بها شفة	حالة تيل الفرامل الخلفية	0%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	لم يتم الكشف	أصوات دوسة الفرامل	لا يوجد	فرامل اليد	مانوال جيدة
ملاحظات أخرى					0
الجنوط والكاوتش					
حالة الكاوتش الأمامي	النقشة متأكلة	حالة الكاوتش الخلفي	بحالة جيدة	حالة الاستين	بحالة جيدة
حالة الجنوط الأمامي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة جنط الاستين	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى					0
العفشة ونقل الحركة					
مساعدين أمامي	بحالة جيدة	مساعدين خلفي	بحالة جيدة	بطاحات مساعدين أمامي	لا يوجد ملاحظات
مقصات أمامي علوي	لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	بحالة جيدة	ذراع الميزان	بحالة جيدة
مسامير الميزان	لا يوجد	بلي عجل أمامي	طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي
علبة الدركسيون/سكاترا	بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	قاعدة فتيس شمال	بحالة جيدة
قاعدة / شداد فتيس أمامية	لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة	قنطرة العفشة	بحالة جيدة
كبالن أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	كرونة أمامية	بحالة جيدة
كبالن خلفية	لا يوجد	اكسات خلفية	لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد
عامود الكردان	لا يوجد	علبة نقل الحركة	لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى					0
كفاءة المحرك					
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
ملاحظات	لم يتم كبس المحرك	كفاءة المحرك لم يتم حسابها			
الملحقات					
العدة وأدوات الأمان	موجودة بالكامل بحالة جيدة	حالة الريموت / المفتاح	يعمل بكفاءة	الريموت /المفتاح الاضافي	0
كتالوج السيارة	0	كتيب الضمان	0	فواتير الصيانة	0
تجربة القيادة					
ملاحظات الأصوات أثناء القيادة					0
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة					0
ملاحظات أخرى					0
ملاحظات أخرى					
0					



بودي خارجي وشاسيه

الشاسيه أسفل السيارة	لا يوجد ملاحظات	فخذتين الشاسيه أمامي	لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	لا يوجد ملاحظات
بطاحة أمامي يمين	فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكة بالكامل	زجاج السيارة الخلفي	بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	تم تغيير زجاج أمامي	زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة
زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة	شراعات خلفية	لا يوجد ملاحظات
زجاج فتحة السقف / باتوراما	لا يوجد	رشاشات المساحات	لا يوجد ملاحظات	الاكصدام الأمامي	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة
شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات	الكبوت	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة	مفصلات ومسامير الكبوت	فبريكة بالكامل
الرفرف الأمامي شمال	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة	قائم أمامي شمال	فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي يمين	فبريكة بالكامل
قائم أمامي يمين	فبريكة بالكامل	الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	دواخل وقوائم باب أمامي يمين	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين	يوجد خرابيش/ الدهان الفبريكة متآكل	الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل
دواخل وقوائم باب خلفي يمين	فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خلفي يمين	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة
الرفرف الخلفي يمين	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة	العتب السفلي يمين	فبريكة بالكامل	باب الشنطة	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة
دواخل وأرضية الشنطة	فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة	الرفرف الخلفي شمال	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة
قائم خلفي شمال	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة	الباب الخلفي شمال	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	فبريكة ويوجد خرابيش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	يوجد خرابيش/ الدهان الفبريكة متآكل	العتب السفلي شمال	فبريكة بالكامل
السقف	فبريكة بالكامل	كاوتش الأبواب	جيد	مساحات الزجاج الأمامي	بحالة جيدة
مساحة الزجاج الخلفي	لا يوجد	الكشاف الأمامي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة

ملاحظات أخرى 0

الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين	يعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي شمال	يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	لا يوجد	السنتر لوك	يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	يعمل بكفاءة	الكونتاكنت	يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	تعمل بكفاءة	الكاسيت/ الراديو /الشاشة	يعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية	تعمل بكفاءة
سماعة كاسيت خلفية	تعمل بكفاءة	أنوار أمامية	تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	تعمل بكفاءة
حساسات الركن	لا يوجد	كاميرات	لا يوجد	مرايات ضم	لا يوجد
تبريد التكييف	جيد	سويتشات التكييف	تعمل بكفاءة	هوايات التكييف	بحالة جيدة
أحزمة الأمان	تعمل بكفاءة	الطارة / الدركسيون	لا يوجد ملاحظات	الكلاكس	يعمل بكفاءة
التابلوه	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي يمين	بحالة جيدة
فرش الباب الخلفي شمال	بحالة جيدة	فرش الباب الخلفي يمين	بحالة جيدة	الكونسول الوسط	بحالة جيدة
فرش كرسي أمامي يمين	بحالة جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	بحالة جيدة	فرش كنبه خلفي	بحالة جيدة
فرش السقف	يحتاج تنظيف فقط	فيبر قائم أمامي يمين	بحالة جيدة	فيبر قائم أمامي شمال	بحالة جيدة
فيبر قائم وسط يمين	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي يمين	بحالة جيدة
فيبر قائم خلفي شمال	بحالة جيدة	مراية الزجاج الأمامي	بحالة جيدة	شماسات أمامية	بحالة جيدة
مقبض يد السقف أمامي يمين	لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	بحالة جيدة

ملاحظات أخرى 0

كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة





Shop: KARCEL
Tel: +201271111659
Email: customercare@karcel-eg.com
Address: 4A, Maadi Star Towers, Cairo

Report ID: MAXIA20240707100158
Test Time: 2024-07-07 10:01:58
Technician: --

2021 Peugeot VEHICLE DIAGNOSTIC REPORT

Vehicle Information

2021/Peugeot/301/
VIN: VF3DDNFPDMJ523573

Odometer Reading: 13873.5km
License Plate: --







Customer Information

Name: --
Tel: --

Device information

Scanner: MaxiDAS DS808
Version: V9.00
Serial Number: DS7GN1C01177
Repair Order Number: --

System Scanned(6)

System	Status/DTC
Built-in Systems Interface (BSI) -- BSI2010	 0
Engine ECU -- V46_21	 0
ABS or ESP -- ABSMK100	 0
Airbags and pretensioners ECU -- RBG_UDS	 0
Combination instrument -- COMBINE_UDS	 0
Controls under the steering wheel -- HDC	 0

DTC (0)

Technician Notes

Customer name: _____
Technician: _____
Date: _____

Note:Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.